

ورشة اللحام Welding

اللحام بالإنجليزية Welding وهو افضل الطرق الاقتصادية لإيصال المواد والمعادن في بعضها بشكل دائم. و هو الطريقة الوحيدة المستقرة لاندماج أكثر من قطعة من المعدن لجعلها بمثابة قطعة واحدة. وهناك اربع عوامل اساسية تتحدد جميعاً لإنتاج اللحام حسب الآتي:

1. توافر المعادن – او المواد الاخرى
2. توافر الحرارة العالية اللازمة لعملية الانصهار
3. توافر مواد الحشو مثل الالكترونيات (سلك اللحام).
4. توافر المواد المساعدة مثل الغاز او مادة الفلكس او غاز الحماية والتدرير.

هناك العديد من اساليب عمليات اللحام وانواعها فبعض العمليات تسبب الشرر وبعضها لا يتطلب الحرارة الزائدة. وعمليات اللحام يمكن القيام بها في أي مكان، في الهواء الطلق أو في الداخل أو تحت الماء أو حتى في الفضاء الخارجي لبناء المحطات الفضائية أو صيانة مركبات الفضاء.

فكل شيء نستخدمه في حياتنا اليومية تقريباً هو عبارة عن اجزاء ملحومة ببعضها البعض وان عمليات اللحام المختلفة تساعد على بناء المنتجات المعدنية كالمركبات الفضائية او الابراج و منصات التنقيب عن النفط و مصانع تكرير النفط والغاز وفي صناعة السيارات والسفين والملابس من المنتجات الأخرى المعروفة وغير معروفة.

ماذا يحتاج الفني ليتعلم مهنة اللحام

- امكانية التنسيق الممتاز بين العين وحركة اليد.
- كيفية التعامل بشكل جيد مع الادوات والمعدات.
- امكانية معرفة نظريات تطبيق عمليات اللحام واعمال القطع الحراري المختلفة
- لديه امكانية العمل الجماعي مع الاخرين او العمل الفردي.
- ان يكون دائماً مستعداً للعمل وان يعمل طبقاً لقواعد الامن والسلامة.

اجهزه الكمبيوتر في اعمال اللحام


تستخدم اجهزة الكمبيوتر في اللحام لتوفير بعض البرامج الاساسية كمراجعة لمواد الحشو او المساعدة في اختيار رموز اللحام، وهناك البرامج الاكثر تعقيداً التي يستخدمها مهندسين اللحام في تصميم الهياكل وبرامج اجراء اختبار القوة قبل البناء. كما تساعد البرمجيات في اختيار التصميم واستخدام المواد المناسبة مما يؤدي الى افضل بناء متوقع مع اقل تكاليف.

نبذة تاريخية عن اللحام

مع تحسن المعيشة والبيئة ومع تطور الحضارات الانسانية تحسنت المواد والادوات والآلات وتتطورت اساليب اندماج المواد عبر العصور الماضية؛ فعندما بدأ الربط بين اجزاء ادوات العمل ربط احدهم


العصا بالحجر لصنع الرمح او الفأس، واستخدم المصريين القدماء الادوات الحجرية لإنشاء المعابد والاهرامات التي تم تثبيتها مع مواد لاصقة من الطين او الجبس ولازال هذه الجدران قائمة حتى الان.

في تلك الفترة الزمنية لطالما حيرت مشكلة اندماج المعادن الكثير من العمال ومع ذلك مر وقتا طويلا قبل اكتشاف القدماء طريقة انصمام المعادن، حيث بدأ العمال والفنانين في حل مشاكل الاندماج في العصور البرونزية والحديدية.



صب السبائك المعدنية

شملت اساليب صب السبائك المعدنية وطرق الانصمام المبكرة عمليات تشكيل قالب من الرمل فوق قطعة من المعدن ومن ثم القاء المعدن المصهور فوقها بحيث يتم اندماج الجزيئين كما هو موضح بالشكل اعلاه. ثم تطورت الاساليب في العصور الاولى الى وضع قطعتين من المعدن قريبة من بعضهم البعض وصب المعدن المصهور بينهم الذي يعمل على اذابة المعادن الاساسية وبعد ذلك يتم سد مكان تدفق المعادن كما هو موضح بالشكل الاتي



صب المعدن المصهور

بعد مرور العديد من السنوات قدمت الثورة الصناعية من عام ١٨٥٠ إلى عام ١٧٥٠ طريقة جديدة لربط قطع من الحديد تعرف باسم لحام المطرقة (forge welding) وهي عبارة عن تسخين الحديد لدرجة حرارة تسبيح البلاستيك بعد ذلك يتم وضع اطراف الحديد فوق بعضها ويتم الطرق على الاطراف حتى يتم الاندماج. ظل استخدام لحام المطرقة forge welding كطريقة اللحام الاساسية حتى تم تطويرها عام ١٨٨٦ إلى تقنية لحام المقاومة (resistance welding) التي كانت اسرع للاندماج واكثر موثوقية بالمقارنة مع لحام المطرقة.

ومع تطور التقنيات تم تطوير اساليب الاندماج في الولايات المتحدة واوربا عن طريق اللحام المنصهر fusion welding، وكان يحاط بالسرية التامة لأنه يعتبر جانب من جوانب الامن العسكري في اصلاح السفن في اثناء الحرب العالمية الاولى وبعد الحرب تم تطوير العديد من الطرق في صناعة اللحام حتى اصبحت اكثر الطرق فاعلية و موثوقية واقتصادية في انسمام المعادن.

تعريف اللحام

يتم تعريفه من الجمعية الامريكية للحام AWS على انه تلاصق المواد بطريقة الاندماج المنصهر عندما يتم ذوبان المواد الاساسية لتشكيل حبات اللحام ويتم ذلك عن طريق تسخين المواد للوصول الى درجات اللحام المطلوبة او بتطبيق الضغط الحراري او باستخدام مواد الحشو، ببساطة يعرف اللحام بأنه لقاء حافتين بتطبيق الحرارة العالية باستخدام مواد الحشو او الضغط بمفرده لتشكيل قطعه واحدة:

- عندما يتواجد ما يكفي من الطاقة لارتفاع درجة حرارة الجسم الى درجه عاليه جدا لتتسرب في ذوبانه
- عندما يتم استخدام ما يكفي من الضغط لإجبار القطع على الاندماج معا لتكوين سطح واحد
- من المهم معرفة ان مليء الفراغ بين مفصلين بمادة معينة يعتبر لحام بارد
- ان اللحام يمكن تطبيقه على المواد غير المعدنية مثل البلاستيك والسيراميك والزجاج

استخدامات اللحام

تستخدم تقنيات اللحام الحديثة في بناء العديد من المنتجات على سبيل المثال محطات الفضاء، السفن التجارية ، او عية الضغط ، الجسور ، اماكن الترفيه.



Winged sculpture, Seattle, Washington.



Roller coaster at Silver Dollar City, Branson, Missouri.



Roller coaster at Silver Dollar City, Branson, Missouri.



Spiral staircase in Missouri City, Texas.




Voyager of the Sea, Haiti.



Voyager of the Sea dining room.

العديد من المنتجات في استخدامات اللحام

عموماً يستخدم اللحام لتصنيع معدات جديدة تستخدم في الصناعات وقد لعب اللحام دوراً كبيراً في صناعة مكائن تصنيع الطائرات التي مكنت المصممين من تصميم الطائرات التجارية والعسكرية، ولم يكن اكتشاف الفضاء ممكناً إلا من خلال تقنيات اللحام الحديثة التي يتم استخدامها منذ بداية الصواريخ ومكوكات الفضاء وفي الوقت الحالي يقوم اللحامون ببناء هيكلات محطات الفضاء الدولية في الفراغ الفضائي المفتوح باستخدام معدات وآليات مخصصة لأعمال اللحام الفضائية كما هو موضح بالصور أدناه رائد فضاء يقوم بأعمال اللحام.



أعمال اللحام الفضائية



اعمال اللحام في الفضاء

ولا يتوقف الامر عند هذا الحد فيتم استخدام اللحام في صناعة السيارات والمعدات الزراعية والاجهزة المنزليه ومكونات اجهزة الكمبيوتر ومعدات التعدين والتنقيب والسكك الحديدية والاقران والتكييف والمكونات النووية ومنات من المنتجات الاخرى ونحن ارتبطنا بها في حياتنا اليومية في الاتصالات وتركيبيات العناية بالاسنان.

عمليات اللحام والقطع


تختلف عمليات اللحام بشكل كبير في الطريقة التي يتم بها تطبيق الحرارة والضغط معا او منفصلين او نوع المعدات المستخدمة. العمليات المشهورة هي:

- لحام الاكسجين OAW
- لحام القوس المعدني المحمي SMAW
- لحام القوس الكهربائي بالتنفس GTAW
- لحام القوس الكهربائي بالغاز GMAW
- لحام القوس المصهور FCAW
- لحام الشعلة او كسي TB
- القطع بقوس البلازما PAC
- القطع بالاوكسي اسيتيلين OAC

لحام القوس المعدني المحمي Shielded metal arc welding – SMAW

تعرف ايضا باسم manual metal arc welding ويشار اليها باختصار MMAW او MMA و وبالعادة يطلق عليها stick welding وهي الطريقة اليدوية باستخدام الالكترونيودات المحمية بمادة الفلكس

بطول ٤ بوصة او ٣٥ سنتيمتر وتمثل الفكرة في توصيل التيار بين الالكترود والقطاع المعدني لانشاء القوس الكهربائي وعندما يذيب القوس نهاية القطب يصبح جزء من معدن الحشو، ثم يعمل القوس على تبخير مادة الفلكس الصلبة على شكل سحابة غازية لحماية معدن اللحام المنصهر والموضوع يعتمد على نوع القطب المستخدم.




اللحام اليدوي stick welding

لحام القوس الكهربائي بالتنغستن Gas tungsten arc welding – GTAW

يعرف لحام القوس الكهربائي GTAW باسم لحام الارجون او باستخدام الغاز الخامل

tungsten inert gas welding TIG وهي طريقة يدوية فعندما تتولد الحرارة يتم انشاء القوس بين قطب التنغستن وقطعة العمل ويعمل القوس على اذابة المعادن الاساسية ونهاية معدن الحشو (التنغستن) ويتم غمسه يديرياً في حوض وصلة اللحام المنصهر.




يعتبر لحام GTAW – TIG انظف من جميع عمليات اللحام اليدوية، ونظرًا لأنه لا يستخدم مادة الفلاكس التي تعمل على تنظيف وحماية وجه اللحام فيجب تنظيف الجزء الممتليء ومعدن الحشو على سطح المنطقة الملحومة من الأكاسيد والزيوت والأوساخ وما إلى ذلك حتى لا تسبب في تلوث اللحام.

Gas metal arc welding – GMAW

لحام القوس الكهربائي المعدني بالغاز GMAW معروف في كود الإيزو والبريطاني باسم اللحام المعدني بالغاز الخامل Metal inert gas welding – MIG او اللحام المعدني بالغاز النشط active gas welding – MAG

يتم إنتاج GMAW عندما يتم إنشاء القوس حيث يتم اذابة سلك اللحام المندفع باستمرار وبنفس تعلم الحرارة على ذوبان المعادن الأساسية ثم ينتقل معدن الحشو المنصهر إلى حوض الوصلة ويصبح جزء من اللحام، ثم يتدفق غاز الوقاية من فوهه المسدس للعمل على حماية اللحام المصهور من عوامل التلوث الجوية.




لحام القوس المعدني بالغاز GMAW

لحام القوس الكهربائي المعدني GMAW هو أسرع عمليات اللحام وأفضلها اقتصاديًا ومن الممكن إنتاج لحامات طويلة جدًا بسرعة وفي وقت قياسي وهو لا يتطلب تنظيف فيما بعد إجراء اللحام ويمكن استخدامه على السباائك المعدنية الخفيفة والسميكه عن طريق اجراء بعض التغييرات البسيطة في اعداد اللحام.

اللحام بواسطة الاوكسي اسيتيلين Oxyacetylene Welding, Brazing

اللحام بواسطة الاوكسي اسيتيلين Oxyacetylene Welding يشار إليه باختصار OAW واللحام بواسطة النحاس الاصفر باستخدام المسدس torch brazing ويشار إليه TB

العمليات السابق ذكرها تستخدم نفس المعدات كما هو موضح بالشكل ادناه في لحام TB يتم استخدام مسدس الشعلة بدرجة حرارة عالية عن طريق حرق الاكسجين واستخدام غاز الوقود عادة هو الاسيتيلين، ومع ذلك من الممكن استخدام تركيبات اخرى من غاز الوقود مع الاكسجين.



Oxyfuel welding and cutting equipment.

لحام أوكسي أسيتيلين

في عمليات اللحام يتم اذابة المعدن الاساسي واضافة معدن الحشو يدويا لتعزيز اللحام وغير مطلوب اضافة مادة الفلكس، وفي عمليات TB يتم تسخين المعدن الاساسي لدرجة حرارة كافية تحت درجة الانصهار بحيث يمكن اذابة الالكترون النحاسي او السبيكة النحاسية وربطها بالمعدن الاساسي الساخنة وهي طريقة مستخدمة في لحام المعدن الرقيقة.


عمليات القطع الحرارية Thermal Cutting Processes

هناك عدد من عمليات القطع الحرارية مثل قطع الاكسجين oxyfuel cutting ويشار اليه OFC ، والقطع بقوس البلازما plasma arc cutting ويشار اليه PAC و هما العمليات الاكثر شيوعا في معظم مجالات اللحام بالرغم من ذلك هناك عمليات القطع بقوس الهواء الكربوني Air carbon arc cutting واستخدام شعاع الليزر laser beam cutting.

القطع بواسطة الأكسجين OFC يستخدم نفس المعدات الموضحة بالشكل اعلاه مع تغيير نوع مسدس الشعلة والذي يعمل على تسخين سطح قطعة من الصلب بحيث يعمل على توجيه تيار قوي من الأوكسجين الى نقطه معينه مما يؤدي الى حرق قطعه الصلب الساخنة محدثا فجوة او قطع. وتتسبب الفجوة في حدوث اكسدة سريعة جدا للمعدن الفولاذية عند درجات الحرارة المرتفعة ومع استمرار الحركة في الاتجاه يتم قطع المعدن كما يمكن استخدام هذه التقنية على انواع محددة من السباائك المعدنية من الفولاذ الصلب.

القطع بقوس البلازما PAC يستخدم قوس البلازما عمودا صلبا شديدا التأين ونوع غاز حار للغاية يعمل على تبخير المعدن الذي يتم قطعه على الفور. غالبا يتم تشكيل معظم البلازما المؤينة عندما يتم

توجيه الهواء عالي الضغط من خلال فتحة صغيرة جداً بين قطب التنجستن وطرف الشعلة كما هو موضح بالشكل أدناه.



1 Plasm arc cutting equipment.

القطع بقوس البلازما PAC

ومع تأين الهواء ترتفع درجة حرارته ويندفع من طرف الشعلة بسرعات تفوق سرعة الصوت. كما ان PAC لا يعتمد على الأكسدة السريعة للمعادن التي يتم قطعها كما يحدث بالقطع بواسطة الاكسجين OFC ولذلك يمكن تقطيع أي معدن أو سبيكة معدنية عالية السماك.

تتكون معدات القطع بقوس البلازما PA من مزود طاقة (المحول) المشعل وكابل البلازما مع سلك العمل والمشبك وإمدادات الهواء. كما تحتوي بعض معدات PA على ضواغط هواء قائمة بذاتها. نظراً لأنّه يمكن إجراء عملية القطع في بعض السرعات العالية جداً ويتم استخدامها غالباً على آلات القطع الآلية وتتساعد السرعات العالية والمدخلات الحرارية المنخفضة على تقليل تشويه الأجزاء والحواف المعدنية التي تعد مشكلة في OFC

اختيار الوصلات لعملية الانضمام واللحام

تعتمد عملية اختيار الوصلات برمتها بناءً على الوظيفة المعينة المطلوبة وهناك العديد من العوامل لكن لا توجد قاعدة عامة او محددة في عملية اللحام التي سيتم اختيارها وعموماً فيما يلي بعض العوامل الأساسية التي يجب مراعتها عن اختيار عملية انضمام الوصلات.

- **المعدات** – من ناحية توافرها وأنواعها وحالتها التي يمكن استخدامها لصنع اللحامات المطلوبة
- **التكرار** – والمقصود هنا تكرار العملية وكم عدد اللحامات المطلوبة لإكمال المهمة، وهل هي متشابهة؟
- **متطلبات الجودة** – على سبيل المثال هل سيتم استخدام اللحام في الأثاث المنزلي، إصلاح قطاع من المعدن او سيتم استخدامه في خطوط الأنابيب وأوعية الضغط والخزانات.
- **مكان العمل** – هل سيكون اللحام في الورشة ام في موقع بعيد في الصحراء او على طريق ما؟

- **المواد** – هل الاجزاء التي سيتم اتصالها من المعدن المعروف ام انها انواع من السبائك الغريبة؟
- **حجم الاجزاء المراد ضمها** – هل الاجزاء صغيرة ام كبيرة او مختلفة الاحجام وهل من الممكن نقلها ام يجب ان تكون ملحومة في مكانها؟
- **المظهر النهائي للمنتج** – هل سيكون اللحام عبارة عن تقديم فكرة او انها ستكون بنية دائمة؟
- **الوقت المتاح للعمل** – هل تحتاج هذه المهمة الى السرعة – اصلاح سريع – ام ان هناك متسع من الوقت عموما او للسماح بالتنظيف او التفتيش قبل وبعد اللحام؟
- **المهارات المطلوبة** – هل العمال والحامون ذوي الخبرة لديهم القدرة على القيام بهذه المهمة.
- **تكليف المواد** – هل اللحام يستحق بالفعل تكاليف هذه المواد والمعدات الخاص والوقت المحدد للعملية؟
- **متطلبات الكود والمعايير** – غالبا ما يتم تحديد معيار معين للعمل عليه مثل ASME او ISO او وغالبا لا يتم ترك القرار في يد مهندس اللحام او الحامون للقيام بالعملية وحسب، بل يجب ايضا وضع طريقة تطبيق العملية طبقا لمعيار او كود محدد.
- **نوع العملية** – هل هي قطع ام لحام بالنحاس ام لحام القوس الكهربائي
- **هل العملية يدوية بأكملها**
- **هل العملية نصف اوتوماتيكية** – بحيث يضاف معدن الحشو تلقائيا ويتم التنسيق بواسطة العامل يدويا.
- **هل العملية اوتوماتيكية** – بحيث يتم اجراء عمليات اللحام بشكل متكرر من خلال جهاز تمت برمجته للقيام بالعملية كلها من دون تدخل العمال والمشغلين.
- **هل سيتم تنفيذ المهمة بشكل متكرر بواسطة الروبوت او جهاز اخر تمت برمجته للقيام بالعمليات المتنوعة**
- **المراقبة والقياس** – ما هو المدى الفني المطلوب لمراقبة المشغلين وتصحيح الأخطاء

مواصفات المهنة وفرص العمل المهنية في اللحام

ساهمت صناعة اللحام الأمريكية والأوروبية في النمو الواسع لعمليات اللحام المختلفة، وبدون اللحام لا يمكن تصنيع الكثير مما نستخدمه بشكل يومي، ومع زيادة الاحتياجات والتقدير الصناعي تنمو قائمة المنتجات التي يدخل فيها اللحام، وبالتالي زيادة عدد الوظائف للاشخاص ذوي المهارات العالية، خصوصا في المناطق الحضرية التي تتمتع وظائفها بالأجور الجيدة، والطبيعي تختلف الوظائف باختلاف الواجبات الدقيقة لكل مجال وفيما يلي اوصاف وتصنيفات المهنة مع العلم انها قد تختلف من موقع الى اخر.

- **الحامون Welder:** هم الحرفيون المهرة الذين ينتجون اللحامات في مجموعة متنوعة من المنتجات المعقدة من خلال حرفتهم ومهاراتهم الخاصة.

- مساعد تاك: **Tack welders** هو من العمال المهرة الذي يساعدون اللحامون عن طريق صنع اللحامات الصغيرة لتنبيت الاجزاء في مكانها، ويجب ان يطبق بشكل صحيح بحيث يكون قويا بما يكفي لتجميع الوصلات بنفس الوقت لا يتدخل مع اللحام النهائي.
- مشغلي اللحام: **Welding operators** هو واحد من الفنين المهرة الذي يعمل على تشغيل الآلات والمعدات الأوتوماتيكية المستخدمة في الصناعات.
- المساعدين: **Welders' helpers** يتم توظيفهم في بعض ورش اللحام للقيام بأعمال تنظيف الخبث والمساعدة على تحريك وضع اللحام مثل (الانتقال من الافقى الى الرأسي).
- المجمعين – الميكانيكي **Welder assemblers, fitters**: هم الماهرون في تجميع الوصلات والأجزاء ووضعها في المكان المناسب وهؤلاء العمال قادرؤن على فهم وتفسير المخططات الهندسية واجراءات اللحام ولديهم مهارة عالية لهم ومعرفه آثار التمدد والانكماس للعديد من انواع المعادن المختلفة.
- مفتشو اللحام: **Welding inspectors**: للتقيش والمراقبة غالبا ما يكون مطلوب منهم الحصول على شهادات معتمدة من احد الجمعيات مثل [TWI او CWI](#) تعرف باسم شهادة مفتش اللحام وللحصول على هذه الشهادات يجب اجتياز الاختبارات المقررة في احد المعايير المعتمدة وقراءة المخططات والرموز ودراسة بالمعدن وتقنيات التقيش والفحص البصري والاختبارات غير الاتلافية مع اثبات كل هذه المهارات.
- مشرفين ورقة اللحام: **Welding shop supervisors**: بالعادة هم لا يقومون باللحيم بشكل منتظم وهذا يعتمد على حجم الورقة، لكن لديهم الخبرة والمهارة في اللحام بجانب المهارات الإدارية والتخطيط واختيار اللحامين والعمال.
- مندوب المبيعات: **Welding salespersons**: غالبا هو الشخص المسؤول عن بيع معدات اللحام وتوريدها الى الورش والمصانع وبالتالي يتملك مهارات تسويقية بالإضافة الى فهماً واسعاً لعملية اللحام حيث يمكنه تقديم معلومات حول المنتجات لاقناع العملاء بإجراء عمليات الشراء.
- اصحاب ورش اللحام: **Welding shop owners**: هو شخص يمتلك درجة عالية من المهارة والمعروفة بإدارة الاعمال الصغيرة ويفضل ان يدير مشروعه الخاص، غالبا هو بالاساس عامل وقد يتخصص اصحاب ورش اللحام في تخصص واحد فقط على سبيل المثال (الاصلاح – التصنيع – الصيانة) او انه يعمل كمقاول باطن بداية من المشروعات الصغيرة الى المشاريع الكبرى.
- مهندسين اللحام : **Welding engineers** هو المهندس المسؤول عن التصميم الهندسي والإشراف على اعمال اللحام المعقده، وقد يعمل مهندس اللحام مع مهندسين اخرين في مجالات متعددة مثل الهندسة الميكانيكية، الالكترونيات، المواد الكيميائية، او الهندسة المدنية سواء كان انشاء المباني او تصنيع السفن والطائرات او اوعية الضغط والخزانات، يتطلب من مهندسي اللحام معرفة جميع عمليات اللحام وعلم المعادن بالإضافة الى مهارات جيدة في الرياضيات والرموز والتصميم والتواصل الاجتماعي مع الاشخاص، ويطلب الحصول على درجة جامعية متقدمة وشهادة مهنية في اللحام

عموماً العديد من الصناعات تتطلب أن يكون عامل اللحام والمشغل و اللحامين قادرین على اجتیاز الاختبارات العملية او النظرية طبقاً لکود او معيار محدد وبالتالي العاملین الأعلى اجرا هم أولئك الذين لديهم المهارات والتعليم اللازم لقراءة المخططات الهندسية والقيام بالأعمال المطلوبة لإنتاج لحام بمواصفات عالية الجودة وطبقاً للمعايير الفياسية.

كما ان الشركات الصناعية الكبيرة توظف الاشخاص الذين يعملون كدعم للحامين من المهندسين والفنين والذي يجب ان يكون لديهم معرفة بالكييماء والفيزياء والمعادن والكهرباء والرياضيات، وحيث يكون المهندس مسؤول عن البحث والتصميم والتطوير ويعمل الفني كجزء من المنظومة الهندسية والاشراف على العمل الفعلي ومن ثم تزويـد المهندسين بالتقارير الالازمة عن مشروع او عملية معينة، وهناك العديد من المجموعات الأخرى العاملة في هذا المجال والتي تقوم بعمل النماذج والقوالب ولديهم خبرات في الثقب والقطع والقص واللف وتشكيل المعادن .