

# ورشة البرادة

## مقدمه

نحتاج احيانا الى تسوية سطوح المشغولات وتنعيمها او تشكيلها بحسب مواصفات محدده ويتم ذلك بطرائق عده منها الاليه و منها اليدويه ، ومن الطرائق اليدويه عملية البراده...

البرادة هي عملية قطع لازالة طبقة من المعدن عن طريق ازاحة شظايا صغيره بواسطة ( اسنان حدود قطع صغيره تكون متراصه جانب بعضها بعضاً على سطح اداة البراده (المبرد) اذ يعمل عدد كبير من اسنان المبرد في الوقت نفسه وتتم البراده بالبارد اليدويه او المبارد الاليه.

## مبدأ العمل

تتم عملية البراده عن طريق :

### ١ - حركة القطع

تم بحركة المبرد عمودياً على سطح قطعة العمل و الضغط على المبرد الى الامام، ومن جراء هذا الضغط تتغلغل الاسنان في مادة العمل وبسبب الضغط الى الامام تتحرك الاسنان المعروفة في المعدن فتزيل معها شظايا

٢ حركة الرجوع (السحب): بزال الضغط العمودي على المبرد ويسحب المبرد الى الخلف. وتكون حركة القطع دائماً باتجاه المحور الطولي للمبرد لتحاشي تكوين الشفوق (الحزوز) اما حركة الرجوع (حركة السحب) تميل بزاویه الى اليمين او اليسار لتكسير الرايش العالق بين اسنان المبرد.

## المبرد اليدوي

### أجزاء المبرد اليدوي


المبرد اليدوي قضيب ذو شكل وطول محددين وله اسنان بشكل ازامي مقطوعه على سطوحه : ويصنع المبرد اليدوي من الفولاذ عالي الكاربون اما ذيل المبرد فينزل في مقبض خشبي

## ترتيب اسنان المبارد

ترتبا اسنان المبارد بشكل لا تكون فيه الاسنان في خط مواز لمحور المبرد (جهة القطع) ببعضها خلف بعض اذ عندها يصعب ازالة الشظايا في الفراغ الواقع بين صفوف الاسنان لذلك تكون الاسنان مصفوفة بخط مائل على محور المبرد.

## المواصفات التي يجب أن تتوفر في المبارد :

- ١ : الطول .
- ٢ : الشكل .
- ٣ : عدد الأسنان .



### الفرق بين المبرد الناعم و المبرد الخشن :

إن المبرد الناعم تكون فيه الأسنان كثيرة و متقاربة بينما المبرد الخشن تكون فيه الأسنان قليلة و أكثر تباعداً . وتعتمد خشونة المعدن ونوعيته على عدد أسنان المبرد في البوصة **تصنيف المبارد حسب المقطع**

.المبرد المنبسط: وهو يستخد لتسوية الاسطح العاديه.

.المبرد المربع: وهو يستخدم في المستقيمات الداخلية.

.المبرد المثلث: وهو يستخدم لبرادة الزاويه فقط.

.المبرد المستدير.

.المبرد نصف المستدير.

.المبرد السكيني.

.المبرد المعيني.

.).المبرد البيضوي (سان العصفور).

.المبرد شبه المنحرف.

مفرد الالمنيوم : وهو يستخدم للالمنيوم فقط.

### طرق حماية و صيانة المبارد :

١ : الأستعمال الصحيح للمبرد من حيث الدقة المناسبة و المسك الصحيح .

٢ : إستعمال المبارد الأستعمال المناسب حسب نوع المعدن.

- ٣ : عند تثبيت المبرد يتم مسكه من المقابض ويراعي عدم طرقه بالمطرقة .
- ٤ : فك المبرد بالطريقة الصحيحة وعدم طرق المبارد مع بعضها البعض حتى لا تتعرض الأسنان للتلف .

## ربط المشغولات و اجراءات البرادة

تولد عن عملية **البرادة** قوى ضاغطه على المشغولات تؤدي الى تحريكها و لتفادي حركة المشغولات في اثناء **البرادة** يجب تثبيتها بوسائل ربط مناسبه ومن هذه الوسائل:

### طاولة العمل work bench

لا يوجد تصميم موحد متقن لطاولة العمل انما يجب ان تتوفر شروط منها:

- الهيكل ويصنع من الفولاذ وانسب المقاطع مقطع الزاويه
- سطحها (سطح العمل) ويصنع من الخشب الثقيل لامتصاص الصوت الناتج من العمل
- يغطي سطح الطاولة بالصفيف للمحافظه على السطح الخشبي
- على سطحها حماله للمبارد و ادوات العمل
- توافر الاضاءه الطبيعيه او الاصطناعيه المناسبه للعمل

اذن طاولة العمل تتكون من:

- ١ - لوحة الارجل
- ٢ - رف
- ٣ - ارجل معدنيه
- ٤ - قطع خشب سميك
- ٥ - غطاء من الصفيف
- ٦ - مصدر اناره
- ٧ - حماله المبارد
- ٨ - منكنه [ ]

### وسائل ربط قطع العمل

المقصود بربط قطع العمل تثبيتها بطريقه ما ومنع حركتها في اثناء العمل وتعتمد طريقة التثبيت ووسائلها على طبيعة العمل المطلوب وقطعة المشغولة وحجمها

#### ١-منكنة الطاولة

تعد منكنة الطاولة من اكثر وسائل الربط المستخدمة في اغراض ربط المشغولات للتشغيل اليدوي وتتكون المنكنه من فكين احدهما ثابت و الآخر متحرك

## 2- ربط الانابيب

عند التشغيل اليدوي للانابيب وقطع العمل المستدير المقطع يتم ربطها في منكنة الانابيب

## 3- ربط قطع العمل الصغيره

عند تشغيل قطع عمل صغيره نستخدم منكنة الزاويه اليدويه لربط قطع العمل ومن ثم تربط منكنة الزاويه في منكنة الطاولة

### منكنة الطاولة bench vice

يبين الشكل أدناه أحد انواع منكنة الطاولة التي تثبت على سطح طاولة العمل لربط المشغولات وت تكون المنكنه من

- الفك الثابت

- الفك المتحرك

- منزلق الفك المتحرك

- براغي تثبيت المنكنه بطاولة العمل

- العمود الرئيس عمود ملولب يتم تدويره باليد ويكون العمود الرئيس معشقاً بصاملة ثابتة بجسم الفك الثابت فعندما يدور العمود الرئيس يتحرك منزلق الفك المتحرك حركة خطيه وبذلك يتم

التحكم بمسافة فتحة المنكنه (البعد بين الفكين الثابت و المتحرك)

تكون فكوك المنكنه محززه لاحكام الربط و للمحافظه عليها من التلف

يستعان بواعقيات الكفوف

١- الفك الثابت

٢- الفك المتحرك

٣- منزلق الفك المتحرك

٤- براغي تثبيت

٥- العمود الرئيس

٦- يد تحريك العمود



### الأحتياطات الواجب إتباعها في الورشه :

- ١: التأكد من سلامة الأدوات قبل و بعد الاستعمال .
- ٢: إتباع الطريقة الصحيحة عند إستعمال كل أداة .
- ٣: إتباع الطريقة الصحيحة في الوقوف أثناء عملية البرادة .
- ٤: إرتداء الملابس الواقية الخاصة بالشغل .
- ٥: الحذر من الأطراف الحادة مثل شفرة المنشار و حواف المعادن .
- ٦: التأكد من ربط المشغولة جيداً بواسطة المنكنة .
- ٧: إستخدام الأدوات السليمة فقط .
- ٨: إتباع النظام والدقة في العمل .
- ٩: إتباع الطريقة السلسة في إستخدام المبرد للتأكد من إستعمال الأدوات في الأغراض المخصصة لها .
- ١٠: تنظيف الأدوات والمكان بعد الانتهاء من العمل .
- ١١: وضع كل أداة في المكان المخصص لها .
- ١٢: عمل صيانة دورية على المعدات بإستمرار

## قياس الأبعاد باستعمال القدمة ذات الورنية

DIMENSIONAL MEASUREMENTS USING VERNIER CALIPERS

## ١ - مقدمة

خلال عمليات التشغيل و من حين لآخر يقوم الفني بالتحقق من مطابقة أبعاد القطع المشغولة مع الموصفات الموضوعة على التصاميم سواء من ناحية الشكل، أو الأبعاد أو جودة الأسطح. و لا يمكن أن يتّأثر ذلك إلا عن طريق إجراء عمليات القياس على هذه الخصائص. إن جودة المنتجات الصناعية تستدعي تصنيع قطع ميكانيكية بدقة عالية تتجاوز دقة المسطورة الحديدية ،لهذا فإن القياسات الدقيقة تستلزم استعمال أجهزة أكثر دقة مثل القدرة ذات الورنية و الميكرو متر. كما تستعمل هذه الأجهزة الدقيقة أثناء تركيب الماكينات و أدوات القطع و أثناء إجراء عمليات الصيانة عليها.

تعتبر القدرة ذات الورنية من بين أهم أجهزة القياس المستعملة في ورش الميكانيكا بصفة عامة و ورش التشغيل بصفة خاصة. ترجع هذه الأهمية للإمكانات المتعددة للقدرة في قياس الأبعاد مقارنة مع سهولة الإستعمال زيادة على دقتها الممتازة.

## ٢ - استعمالات القدرة ذات الورنية

تستعمل القدرة ذات الورنية في الورش و المختبرات لإجراء قياسات الأبعاد الخارجية و الداخلية و أعمق التفاصيل في القطع و المشغولات.

## ٣ - مكونات جهاز القدرة ذات الورنية

يتكون جهاز القدرة ذات الورنية من جزئين أساسين:

**أ - الجزء الثابت:** ويحتوي على فك ثابت (fixed Jaw) متصل بمسطورة القياس الرئيسي (main scale). عادة ما تكون مسطورة القياس الرئيسي مدرجة بالمليمتر (mm) من جهة وبالبوصة (inch) من جهة أخرى. نقرأ على مسطرة القياس الرئيسي الملليمترات الصحيحة.

**ب - الجزء المتحرك:** وهو على شكل منزلقة تحمل الفك المتحرك (movable jaw) و ورنية القياس (vernier scale). تكون ورنية القياس مدرجة بأجزاء الملليمتر المتمثل في دقة الجهاز.

تمكن الورنية من قراءة الكسور الموجودة على مسطرة القياس الرئيسي بدقة قياس عالية. عادة ما تكون هذه الدقة بـ:  $(0.1 = 0.1/10 \text{ مم})$  أو  $(0.05 = 0.05/10 \text{ مم})$  أو  $(0.02 = 0.02/10 \text{ مم})$ .

تم عملية القياس بأسعمال القدرة ذات الورنية بوضع المقاس المراد قياسه بين الفكين الثابت والمتحرك (دون الضغط عليهم بقوة).

كما تحتوي القدمة ذات الورنية على ساق أو عمود لقياس أعمق الثقوب. (stem for depth measurements)

#### ٤ - طريقة قراءة قياس القدمة ذات الورنية :

تتم عملية قراءة قياس القدمة ذات الورنية على مراحلتين أساسيتين :

**أولاً :** ننظر إلى ورنية القياس وبالتحديد إلى موقع الصفر ونقرأ العدد الذي على يساره والمسجل على مسطره القياس الرئيسي. نسجل قيمة القراءة (A) بالملليمترات الصحيحة.

**ثانياً :** ننظر إبتداءً من صفر المسطرة ونحدد أول تطابق تام بين تدرج المسطرة و الورنية ثم نقرأ عدد تدرج الورنية المسجلة مع التطابق ، يضرب هذا العدد في دقة الورنية ويكون ذلك قيمة قراءة الورنية (B) بأجزاء الملليمتر.

يكون حاصل جمع قيمة (A) وقيمة (B) نتيجة قيمة القياس على الجهاز القدمة ذات الورنية.

يتم تحديد **دقة الورنية** من لوحة تفاصيل الجهاز و عادة ما تكون مسجلة على الجهاز.


إذا لم نتمكن من ذلك فيمكن حساب الدقة بطريقة بسيطة جدا بحيث إذا علمنا بأن مقياس الورنية الإجمالي يساوي ١ مم؛ فيمكن عد عدد التدرجات في الورنية و لتكن ن مثلا. تكون الدقة هي أصغر تدرج على الورنية و تحسب بالعلاقة       $\text{الدقة} = \frac{1}{n}$  مم.

- بصفة عامة إذا كان عدد التدرجات على الورنية  $n = 50$  (و نسمي هذه الورنية الخمسينية) و تكون دقتها تساوي  $1 / 50 = 0.02$  مم.
- إذا كان عدد التدرجات على الورنية  $n = 20$  (و نسمي هذه الورنية العشرينية) و تكون دقتها تساوي  $1 / 20 = 0.05$  مم.

<b>دقة الجهاز = <math>1 / 20 = 0.05</math> mm (القدماء العشرينية)</b>		
36 mm	A	القياس الرئيسي
$13 \times 0.05 \text{ mm} = 0.65 \text{ mm}$	B	قياس الورنية
$36 + 0.65 = 36.65 \text{ mm}$	A+B	قيمة القياس على الجهاز

مثال تطبيقي

القديمة خمسينية	$mm \cdot 0.2 = 50 / 1$	دقة الجهاز =
24 mm = 2.4 cm	A	القياس الرئيسي
31x0.02 mm = 0.62 mm	B	قياس الورنية
$24 + 0.62 = 24.62 \text{ mm}$	A+B	قيمة القياس على الجهاز



## ٥ - أنواع القدمات :

توجد أنواع متعددة من القدمات المستعملة لقياس الأبعاد في المختبر و في الورش. من بين أهم الأنواع نذكر ما يلي:

### ١ - القدمة ذات الورنية (Vernier Caliper)

### ٢ - القدمة الإلكترونية أو الرقمية ( Digital Caliper )

تستعمل القدمة الإلكترونية بنفس الطريقة المذكورة للقدمة ذات الورنية. إلا أن قراءة نتائج القياس تكون مباشرة على الشاشة الإلكترونية . يتميز هذا النوع بسهولة إستعماله و لكنه حساس و قد تتأثر دقتها بالحرارة، الرطوبة و المواد الكيميائية.

### ٣ - القدمة ذات الساعة (Dial Caliper)

### ٤ - قدمة قياس الأعماق (Depth Caliper)

يستعمل هذا النوع من الالات لقياس أعماق المجاري الطولية وأطوال الثقوب والتجاويف للشغولات المختلفة. تكون هذه الالات من قضيب لقياس الرئيسي وقنطرة موجودة عليها ورنية القياس.

و هي على ثلاثة أنواع كما هو موضح على الشكل أدناه:

أ - الالات ذات الورنية لقياس الأعماق

ب - الالات الإلكترونية لقياس الأعماق

ج - قدماء قياس الأعماق ذات الساعة

#### ٥ - قدماء قياس الارتفاع (Height Caliper)

تستعمل هذه الالات لقياس ارتفاع الشغولات و في إنجاز العلامات عليها (أي عملية الشنكرة) و منه يمكن تسمية هذا الجهاز بالشنكار.