

Republic of Iraq Ministry of Higher Education and Scientific Research Al-Mustaqbal University College Computer Engineering Techniques Department

Subject: Fundamentals of Electrical Engineering
First Class
Lecture 1,2

By Dr. Jaber Ghaib

Systems of Units and Standards of measurement

- نظام الوحدات ووحدات القياس المعيارية
- القياس أجهزة القياس أخطاء القياس
- يقول لورد كالفن عندما تكون قادراً على القياس والتعبير بالأرقام عن الشيء الذي تتحدث عنه تكون عندئذ ملماً بعض الشيء بالموضوع".
 - المعروف أن قدرات الإنسان الذاتية محدودة ولكي يزيد الإنسان من قدراته ويوسع إمكانياته كان لابد له من أن يخترع كثيراً من الأجهزة العلمية التي تساعد على فهم ودراسة الأشياء والظواهر المحيطة به ومن أهم الأجهزة التي ساعدت الإنسان على التوصل إلى حقائق الأشياء هي أجهزة القياس التي تطورت تطوراً هائلاً في إطار التطور الصناعي الضخم الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. وكما أننا لا نستطيع أن نفصل بين التقدم العلمي والتقدم الصناعي كذلك لا نستطيع الفصل بين التقدم الصناعي ويلازمه استحداث طرق ووسائل جديدة للقيام بعمليات القياس أو المراقبة أو التسجيل وهكذا از دادت المتغيرات التي تحتاج إلى القياس الدقيقة، وزاد الاهتمام بتحسين طرق القياس وتطوير أجهزة القياس وحتى في حياة الإنسان الخاصة انتقل الاهتمام من النوع الي اهتمام بالنوع والكم معناه القياس والقياس يتطلب استخدام الجهاز ومعرفة استخدامه استخداماً صحيحاً.

ما هو القياس؟

القياس هو إيجاد مقدار كمية فيزيائية أو متغير فيزيائي أو تقدير حالة ما باستخدام جهاز مناسب أو أداة مناسبة وإذا كان الجهاز آلمستخدم جهازا عيارياً متفق عليه عالمياً اعتبرت عملية القياس عملية معايرة، وتكون عندئذ الكمية المقاسة كمية عيارية أما إذا لم يكن الجهاز عيارياً فتكون عملية القياس عبارة عن مقارنة بالكمية القياسِية وقد يستخدم في ذلك جهاز تمت معايرته من قبلِ. والمعايرة هي مقارنة الأجهزة المستخدمة بأجهزة عيارية متفق عليها عالميأ من حيث الدقة ومحفوظة تحت ظروف بيئية محددة. هناك اتفاق عالمي على القياس العيارية وعلى وحدات القياس مثل المتر والكيلو جرام والثانية والأمبير و الكاندلا. إن الأجهزة المعايرة العالمية تعرف بأجهزة المعايرة المطلقة وهذه محفوظة في أماكن خاصة ولا يرجع إليها إلا عند الضرورة لكن هنالك أجهزة ثانوية المعايرة "شبه مرجعية" هي آلتي تستخدم للمعايرة كما أن هنالك أجهزة مقارنة مثل القناطر الكهربائية تعرف بأجهزة المقارنة القياسية

تصنف أدوات القياس إلى أربع أقسام أساسية وهي

- : . أدوات قياس بدائية
- وهي أدوات قياس استخدمها الأنسان البدائي من خلال الاستفادة من جسده أو الأشياء المحيطة به والتي تتميز بقلة التفاوت بينها باختلاف الشخص القائم بها ومنها على سبيل المثال: Span الشبر Arm الذراع Cane القصبة [Feet القدم [].
 - أدوات قياس تقربيه
 - وهي الأدوات التي تستخدم لقراءة أو نقل الأبعاد من على القطع المراد قياس ابعادها
 - Ruler المسطرة, المدرجة, Tape الشريط, Meter المتر,
 - أدوات قياس دقيقه
 - Vernier caliper
 - الميكروميتر .,Micrometer Vernier
 - أدوات قياس عالية الدقة
- Limit gaugesمحددات القياس, قوالب القياس الأطوال, قوالب قياس الزوايا دقيقه

وحدات القياس

- في أي عملية قياس نتوصل عادة إلى مقدار نعبر عنده بالأرقام لكن الأرقام وحدها لا تكون لها معنى إلا إذا حددنا الوحدات التي تعبر عنها فلا يكفي أن نقول أن عرض الغرفة خمسة بل يجب أن نقول أن كتلة الماء ثلاثة بل يجب أن نقول أن كتلة الماء ثلاثة كرام مثلا وهكذا يجب أن نذكر الأرقام والوحدات العالمية أو مشتقات الوحدات العالمية
- وحدات القياس الدولية المعاود المعاود المتعمل الإنسان منذ فجر التاريخ القياسات لتحديد ومعرفة العوامل الفيزيائية المتواجدة في محيطه ولتحديد ذلك كان توجهه إلى استعمال وحدات قياس طبيعية مستقاة من محيطه المعهود. فقد استعمل الذراع والقدم لتحديد الأبعاد والأطوال كما استعمل وحدة الزمن المتمثلة في الليلة واليوم لتحديد المسافات البعيدة. كانت هذه المعايير ووحدات القياس كافية في العصور الأولى من التاريخ البشري رغم تنوعها واختلافها من مكان إلى آخر. ومع التقدم الصناعي الذي واكب الثورة الصناعية مع مطلع القرن الثامن عشر الميلادي أصبحت الصناعي الذي وحدات القياس لا تفي بالغرض وقد دفعت ظروف الحرب العالمية الثانية الي تطور صناعي مذهل كان أساسه تبادلية المنتجات الصناعية مما أبرز الحاجة الماسة الي توحيد نظم القياس الدولي الدولي. النبق عن هذا النظام الدولي لوحدات القياس

أ. الوحدات الأساسية في نظام الوحدات الدولية هي الوحدات

الرمز Symbol	وحدة القياس Unit	الكمية Quantity
m	مثر Meter	الطول Length
kg	كيلوجرام Kilogram	الكتلة Mass
A	أمبير Ampere	الثيار Current
s	ثانية Second	الزمن Time
K	كالفن Kelvin	الحرارة Temperature
cd	شمعة Candle	شدة الإضاءة Luminous Intensity

وهناك وحدات مشتقة ومرادفة .Derived Units

- الوحدات المشتقة من الوحدات الأساسية يمكن استنباط وحدات عملية أخرى تسمى بالوحدات المشتقة تشتق هذه الوحدات يمثل بعض الوحدات المشتقة التي في الجدول 2 عن طريق القوانين الفيزيائية التي تحكم الكمية المدروسة جدول رقم 1 نستعملها بكثرة في واقعنا الصناعي
 - المساحة = الطول Surface m^2
 - الطول xالطول الحجم الطول الطول xالطول Volume = m^3
 - السرعة الخطية Speed النومن النرمن
- Density الكثافة = الكتلة / الحجم m/s² السرعة / الزمن Acceleration التسارع الكتلة Force القوة السارع Pressure القوة / المساحة Pressure الضغط m3/s الزمن Rate

جدول رقم 2

المضروب	الرمز	محدد وحدة القياس
Power of ten	Symbol	Prefixes to the Units
1*10-18	a	آتو Atto
1*10-15	f	فيمتو Femto
1*10-12	p	بيكو Pico
1*10-9	n	نانو Nano
1*10-6	μ	ميكرو Micro
1*10-3	m	ملني Milli
1*10-2	С	سنتي Centi
1*10 ⁻¹	d	دیسي Deci
1*10 ¹	da	ديڪا Deka
1*10 ²	h	ميڪتو Hecto
1*10 ³	k	ڪيلو Kilo
1*10 ⁶	M	میجا Mega
1*109	G	جيجا Giga
1 * 10 ¹²	Т	تيرا Tera

Resistors and Ohm's Law

- 1- المقاومة الكهربائية (Electric Resistance)
- عندما يمر التيار الكهربائي خلال مسار معين تفقد الالكترونات الطاقة الدافعة (الجهد) التي تتحول معضمها الى حرارة ويمكن تفسير ذلك بما يحدثه الموصل (مسار التيار) من مقاومة في طريق الالكترونات.
- وتعرف المقاومة ((Resistance على انها هي خاصية اعاقة مرور التيار الكهربائي في الموصل وتقاس قيمة المقاومة بوحدة الاوم (Ohmنسبة للعالم الالماني اوم ويرمز لها بالرمز (Ohm
- · ان مقلوب المقاومة تعرف بالتوصيلية (,(G), siemens)وان وحدة قياس التوصيلية هي سمنز (,siemens), s
 - دائرة المقاوم هي الدائرة التي تبدد الطاقة الكهربائية (عادتاً على شكل حرارة).
- ان المقاومة النوعية (المقاومية) Resistivityوهي خاصية للمادة, وتعتمد المقاومة الكهربائية لسلك الموصل على ثلاث عوامل:
 - 1- نوع مادة الموصل)ρحرف لاتيني رو)
 - 2- طول السلك ((احيث تتناسب ((Rطردياً مع (.(ا
 - -3مساحة مقطع السلك ((Aحيث تتناسب (R)عكسياً مع (.(A
 - ∵R∝l , R∝1/A •
 - ومنها R∝I/A
 - $R=\rho I/A$

تكملة المحاضرة

- $\rho = R A l$ •
- (0.m).) وحدة قياس المقاومة النوعية هي (اوم. متر)
- is the length of the is the resistance of the conductor (Ω). L R conductor (m).
 - is the cross sectional area of the conductor (m2). A
- is a constant depending on the nature of the material of the conductor and known as its specific resistance (Ω .m)

Example 1: •

- Find the resistance of an aluminum wire that has a length of 1000 m and a diameter of 1.626 mm. The wire is at 20 CO with resistivity of $2.83*10-8\Omega.m$
 - **Solution:** •

•

الحل

$$A = \pi r^2$$

$$r = \frac{d}{2} = \frac{1.626 * 10^{-3}}{2} = 0.813 * 10^{-3} m.$$

$$:: \rho = 2.83 * 10^{-8} \Omega.m$$

$$\therefore R = \rho \frac{1}{A} = 2.83 * 10^{-8} \frac{1000}{\pi (0.813 * 10^{-3})^2} = 13.6\Omega$$

أمثلة محلولة :Example 2

- A coil consists of 2000 turns of copper wire having a cross-sectional area of 0.8mm2. The mean length per turn is 80cm and the resistivity of copper is $0.02\mu\Omega$ -m. Find the resistance of the coil and power absorbed by the coil when connect across 110V d.c. supply.
 - Solution: •
 - Length of the coil, I=0.8×2000=1600 m;
 - $A=0.8 \text{ mm}^2=0.8\times[(10)]^{-}(-6) \text{ m}^2.$
 - $R = \rho I/A = 0.02 \times [10]^{(-6)} \times 1600/0.8 \times [10]^{(-6)} = 40 \Omega$
 - power absorbed=V^2/R=[(110)]^2/40=302.5 W •

Example 3:

- Example 3: •
- (a) A rectangular carbon block has dimensions 1.0 cm * 1.0 cm * 50 cm.
 - What is the resistance measured between the two square ends?
- Between two opposing rectangular faces / Resistivity of carbon at 200 C is $3.5*10-5\Omega$.m.
- (b) A current of 5 A exists in a 10 Ω resistance for 4 minutes (i) how many coulombs and (ii) how many electrons pass through any section of the reisitoor in this time? Charge of the electron =1.6*10-19 C.

Solution:

(a) (i)
$$R=\rho I/A$$

Here,
$$A=1*1=1 \text{ cm} 2 = 10-4 \text{ m} 2$$
; $I=0.5 \text{ m}$

$$R = 3.5 * 10-5*0.5/10-4 = 0.175 \Omega$$

تكملة الحل

```
(ii) Here, I=1 \text{ cm} ; A=1*50=50 \text{ cm}2=5*10-3 \text{ m}2 • R=3.5*10-5*10-2/(5*10-3)=7*10-5 \Omega • (b) (i) Q=I t=5*(4*60)=1200C • n=Qe=12001.6*10-19=75*1020 •
```

- وبما ان مقاومة الموصل تعتمد على درجة الحرارة ارتفاعاً وانخفاضاً فان العلاقة بين شدة التيار الكهربائي ((اوفرق الجهد ((٧تكون غير خطية, والحقيقة ان التغيير في درجة الحرارة يسبب تغيراً في المقاومة النوعية وفق المعادلة التالية:
 - $R=R01+\alpha\Delta T$ •
 - $\rho = \rho 01 + \alpha \Delta T$ •
 - حيث ان ((R) المقاومة النوعية والمقاومة عند درجة الحرارة الجديدة على التوالي.
 - $(R0)(\rho 0)$ المقاومة النوعية والمقاومة عند درجة الحرارة المعلومة.
 - k0]./1] معامل المقاومة النوعية ووحدته [1/ [C0او [1.]
 - ΔT :التغير في درجة الحرارة ((T2-T1 وحدته [[C0] و التغير في درجة الحرارة (ΔT

Example 4:

A coil of copper wire has a resistance of 100 • when its temperature is 0 CO. Determine its resistance at 70 CO if the temperature coefficient of resistance of copper at 0 CO is 0.0043/CO.

- Solution: •
- $R_{70}=R_0 (1+\alpha_0\Delta T) \bullet$
- R_{70} =100(1+0.0043*70) •
- $=100(1+0.301)=130.1\Omega$ •

Example 5

A platinum coil has a resistance of 3.146 Ω at 40^0 C and 3.767 Ω at 1000C. Find the resistance at 0^0 C .

Solution.
$$R_{100} = R_0 (1 + 100 \alpha_0)$$
 ...(i) $R_{40} = R_0 (1 + 40 \alpha_0)$...(ii) $\frac{3.767}{3.146} = \frac{1 + 100 \alpha_0}{1 + 40 \alpha_0}$ or $\alpha_0 = 0.00379$ or $1/264 \text{ per}^{\circ}\text{C}$ From (i), we have $3.767 = R_0 (1 + 100 \times 0.00379)$ $\therefore R_0 = 2.732 \Omega$

Example 6

: A potential difference of 250 V is applied to a field winding at 150C and the current is 5 A. what will be the mean temperature of the winding when current has fallen to 3.91 A, applied voltage being constant.

Assume $\alpha_{15} = 1/254.5$ •

Solution. Let R_1 = winding resistance at 15°C; R_2 = winding resistance at unknown mean temperature t_2 °C.

$$R_{1} = 250/5 = 50 \Omega; R_{2} = 250/3.91 = 63.94 \Omega$$
Now
$$R_{2} = R_{1} \left[1 + \alpha_{15} \left(t_{2} - t_{1} \right) \right] \quad \therefore \quad 63.94 = 50 \left[1 + \frac{1}{254.5} \left(t_{2} - 15 \right) \right]$$

$$t_{2} = 86^{\circ}\text{C}$$

Example 7

A coil of copper wire has resistance of 90 Ω at 200 C and is connected to a 230V supply. By how much the voltage will be increased in order to maintain the current constant if the temperature of the coil rises to 600C? Take the temperature coefficient of resistance of copper as 0.00428 from 00C.

الحل

Solution. As seen from Art. 1.10

$$\frac{R_{60}}{R_{20}} = \frac{1 + 60 \times 0.00428}{1 + 20 \times 0.00428} : R_{60} = 90 \times 1.2568/1.0856 = 104.2 \Omega$$

Now, current at $20^{\circ}\text{C} = 230/90 = 23/9 \text{ A}$

Since the wire resistance has become 104.2Ω at 60° C, the new voltage required for keeping the current constant at its previous value = $104.2 \times 23/9 = 266.3 \text{ V}$

 \therefore increase in voltage required = 266.3 -230 = 36.3 V

مسائل

- Q1: the resistivity of a ferric-chromium-aluminum alloy is 51*10-8Ω-m. A sheet of the material is 15 cm long, 6 cm wide and 0.014 cm thick. Determine resistance between (a) opposite ends and (b) opposite sides.
 - Ans. $(9.1*10-3 \Omega, 79.3*10-10 \Omega)$.
- Q2: Two coils connected in series have resistance of 600 Ω and 300 Ω with tempt. coeff. Of 0.1% and 0.4% respectively at 200 C. Find the resistance of the combination at a tempt. Of 500 C. What is the effective tempt. coeff. Of combination?
 - Ans. $(954 \Omega, 0.002)$ •
- Q3: A coil has a resistance of 18 Ω when tis mean temperature is 200 C and of 20 Ω when its mean temperature is 500 C. Find its temperature rise when its resistance is 21 Ω and the surrounding temperature is 150 C.