Example 2 :- Draw S.F and B.M diagram




① ايجاد ردود الأفعال /

ملاحظة // في حال احتواء حمل مشتت يجب تحويل الحمل المشتت الى حمل مركز ثم ايجاد ردود الأفعال.

① في حال كون الحمل المركز مستطيل او مربع يحول كالتالي :-




② في حال كون الحمل المشتت مثلث يحول كالتالي




③ يوضع الحمل المركز في منتصف المسافة اذا كان الحمل مستطيل او مربع

④ يوضع الحمل المركز في ثلث المسافة من الجزء الكبير في حالة الحمل المثلث



So 4

$\frac{1}{2} * 6 * 6 = 18 kn$




$\Sigma M_B = 0$

$R_A * 6 - 18 * 2 = 0$

$R_A = 36 kn$

$R_A = 6 kn$

$\Sigma F_y = 0$

$6 - 18 + R_B = 0 \Rightarrow R_B = 12 kn$

Part 1

ملاحظة // عند أخذ العزوم يرجع الحمل المنتشر
الى خط الضغط ثم يتحول الى حمل مركز
حسب المسافة الجديدة X

ملاحظة // في حال الحمل المنتشر متغير (مثلث)
فإن متبقية تكون متغيرة وبسبب
استخراج قيمة الحمل في منطقة القطع
وكما يلي :-

بحيث استخراج متبقية w الحمل و نأخذ
الـ 6 كاملة لأن الحمل متغير.




نستخدم طريقة المثلثات //

$$\frac{X}{6} = \frac{w}{6}$$

$$\boxed{w = X}$$

متبقية الحمل في
منطقة القطع.




نحول الحمل الى مركز //

$$\frac{1}{2} * X * X = \boxed{\frac{X^2}{2}}$$






$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow -6 + \frac{x^2}{2} + V = 0 \Rightarrow V = 6 - \frac{x^2}{2}$$

at $x = 0$: $V = 6$ kn

at $x = 6$: $V = -12$ kn

$$\Sigma M_{S_1} = 0$$

$$6x - \frac{x^2}{2} * \frac{x}{3} = M \Rightarrow 6x - \frac{x^3}{6} = M$$

at $x = 0$: $M = 0$

at $x = 6$: $M = 0$

لايجاد اعظم قيمة للانحناء نعوض قيمة القص صفر

في المعادلة $V = 0$

$$V = 6 - \frac{x^2}{2} \Rightarrow 0 = 6 - \frac{x^2}{2} \Rightarrow x = \sqrt{12} = 3.46\ m$$

اي بمعنى انه عند $x = 3.46$ m القص = صفر , والانحناء اعظم ما يمكن

نعوض قيمة الـ x في معادلة العزم لايجاد البرمية للعزم

$$M = 6x - \frac{x^3}{6} \Rightarrow M = 6(3.46) - \frac{(3.46)^3}{6}$$

$$= 13.856 \text{ kn}$$

$x = 3.46$ m , $V = 0$ at this line



ملاحظة // عندما تكون قيمة القص اقل من Shear ، صفر
تكون قيمة عزم الانحناء اعلى ما يمكن

Max bending at V=0

لذلك طريقة اعلى قيمة لعزم الانحناء بخصوص V=0
في معادلة القص و نستخرج قيمة الـ X المطلوبة
لكي تكون عندها V=0
، M اعظم قيمة.