



Ministry of Higher Education

and Scientific Research

Al-Mustaqbal University College

Department of Medical Instrumentation Techniques Engineering

Subject: Fundamentals of Electrical Engineering

First Class

Lecture 1

Symbols and abbreviation, Units, Electric circuit and its element.

By

Dr. Jaber Ghaib



First Class

الكهربائيه الأساسيه الكميات
وحدات القياس الاساسية

Symbol الرمز	Unit وحدة القياس	Quantity الكمية
m	Meter متر	Length الطول
kg	Kilogram كيلوجرام	Mass الكتلة
A	Ampere أمبير	Current التيار
s	Second ثانية	Time الزمن
K	Kelvin كالفن	Temperature الحرارة
cd	Candle شمعة	Luminous Intensity شدة الإضاءة

-: لوحدهات القياس وحدات القياس المرادفه

المضروب Power of ten	الرمز Symbol	محدد وحدة القياس Prefixes to the Units
$1 * 10^{-18}$	a	Atto آتو
$1 * 10^{-15}$	f	Femto فيمتو
$1 * 10^{-12}$	p	Pico بيكو
$1 * 10^{-9}$	n	Nano نانو
$1 * 10^{-6}$	μ	Micro ميكرو
$1 * 10^{-3}$	m	Milli ميلي
$1 * 10^{-2}$	c	Centi سنتي
$1 * 10^{-1}$	d	Deci ديسي
$1 * 10^1$	da	Deka ديكا
$1 * 10^2$	h	Hecto هيكتو
$1 * 10^3$	k	Kilo كيلو
$1 * 10^6$	M	Mega ميغا
$1 * 10^9$	G	Giga جيغا
$1 * 10^{12}$	T	Tera تيرا



First Class

الكميات الكهربائية الأساسية

الشحنة والتيار والفولت وأخيراً المقاومة الكهربائية عندما يمر التيار الكهربائي خلال مسار معين تفقد الإلكترونات الطاقة الدافعة (الجهد) التي تتحول معظمها إلى حرارة ويمكن تفسير ذلك بما يحدثه الموصل (مسار التيار) من مقاومة في طريق الإلكترونات.

وتعرف المقاومة (Resistance) على أنها هي خاصية عاقبة مرور التيار الكهربائي في الموصل وتقاس قيمة المقاومة بوحدة الأوم (Ohm) نسبة للعالم الألماني اوم ويرمز لها بالرمز (Ω).

ان مقلوب المقاومة تعرف بالتوصيلية (conductance), (G) وان وحدة قياس التوصيلية هي سمنز (siemens), s.

دائرة المقاوم هي الدائرة التي تبذل الطاقة الكهربائية (عادةً على شكل حرارة).

ان المقاومة النوعية (المقاومة) Resistivity وهي خاصية للمادة, وتعتمد المقاومة الكهربائية لسلك الموصل على ثلاث عوامل:

1- نوع مادة الموصل (ρ حرف لاتيني رو)

2- طول السلك (l) حيث تتناسب (R) طردياً مع الطول (l).

3- مساحة مقطع السلك (A) حيث تتناسب (R) عكسياً مع المساحة (A).

$$\therefore R \propto l \quad , \quad R \propto \frac{1}{A}$$

$$R \propto \frac{l}{A} \quad \text{ومنها}$$

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

$$\rho = R \frac{A}{l}$$

وحدة قياس المقاومة النوعية هي (اوم. متر) ($\Omega \cdot m$).

First Class

قانون اوم

كما ذكر سابقاً ان المقاومة في الدائرة الكهربائية تعيق مرور التيار في الموصل وباستخدام هذه الخاصية قام العالم اوم بإجراء بعض التجارب على الدوائر الكهربائية ووجد بالتجربة ان مرور التيار في دائرة ما يعتمد على قيمة المقاومة في الدائرة وعلى فرق الجهد بين طرفي المقاومة. ولقد بينت هذه التجارب ان هذه العلاقة هي علاقة خطية اي ان زيادة قيمة المقاومة يكون مقدار النقص في التيار مماثلاً، والعكس صحيح ايضاً.

$$V \propto I$$

اي انه هنالك علاقة طردية بين التيار والجهد

$$I = \frac{V}{R}$$

والقانون السابق هو قانون اوم وينص على :

ان التيار المار في دائرة يتناسب طردياً مع فرق الجهد عكسياً مع المقاومة. وهو من اهم القوانين حيث يعتمد عليه في تحليل الدوائر الكهربائية. الصيغة الرياضية:-

$$V = IR$$

و


$$R = \frac{V}{I}$$



وباستخدام دائرة بسيطة تتكون من مقاومة مقدارها 100 اوم ومصدر فولتية كما في الشكل التالي



First Class




وبزيادة فرق الجهد بصورة تدريجية ثم نقوم بقياس التيار المار في الدائرة. مما سبق يمكننا عمل الجدول التالي:

$$R=100 \Omega$$

V	I
10	1
20	2
30	3
40	4
50	5
60	6
70	7
80	8
90	9
100	10

ثم نقوم برسم العلاقة التالية بين التيار والجهد حيث يكون التيار هو الاحداثيات الصادية والجهد هو الاحداثيات السينية.





الخلاصة

1. يمكن تطبيق قانون أوم في جزء من الدائرة أو الدائرة ككل.
2. إن التيار Current يتناسب عكسيا مع المقاومة، طرديا مع الجهد، والعلاقة بينهما خطية، حيث أن: $I = \frac{V}{R}$.
3. هبوط الجهد يساوي حاصل ضرب قيمة التيار و المقاومة، كما يلي:
 $V = I * R$
4. عند تطبيق قانون أوم على الدائرة ككل يجب حساب قيمة التيار الكلي I_T المار في الدائرة وأيضا المقاومة الكلية للدائرة R_T ، وكذلك يكون تعاملنا مع قيمة جهد المصدر للدائرة.
5. عند تطبيق قانون أوم في جزء من الدائرة يجب أن يكون تعاملنا فقط مع التيار وكذلك المقاومة ذات الصلة.

القدرة والطاقة

أوجد قانون اوم العلاقة بين العناصر الثالثه في الدائرة الكهربيه من هنا نجد أن وجود هذه العناصر أوجدت كميته رابعه أخرى تسمى القدرة

وسوف ندرس في هذا الفصل العلاقة بين القدرة وكل من الجهد والتيار والمقاومة.

Power:- القدرة

P ويرمز لها بالرمز **Watt** بالنسبة للزمن ووحدتها الوات هي الشغل المبذول بأنها معدل الطاقه المستخدمه بالنسبه للزمن ويمكن تعريفها بصورة أخرى

Power=Energy/time

P=E/ T

-: حيث

P هي القدرة بالوات:



First Class

E هي الطاقة بالجول:

T الزمن بالثانية:

ملاحظه: يعرف الوات بأنه كمية الشغل المبذول مقداره واحد جول لفترة زمنية ثانية واحده

Watt=Joule/Second

ملاحظة Note:

للتعبير عن وحدات القياس للكميات الكهربائية:

- إذا كانت الكمية الكهربائية صغيرة فيفضل التعبير عنها بالوحدات الصغيرة.
- إذا كانت الكمية الكهربائية كبيرة فيفضل التعبير عنها بالوحدات المناسبة لها.
- للتحويل من الوحدات الصغيرة إلى الوحدات الكبيرة، نقسم على الوحدة المراد التحويل إليها.
- للتحويل من الوحدات الكبيرة إلى الوحدات الصغيرة، نضرب في الوحدة المراد التحويل إليها.

القدرة في الدائرة الكهربيه:

هناك صور مختلفه للقدرة في الدائرة الكهربيه وذلك بسبب الصور المختلفه

لقانون اوم

ويمكن تمثيل الصورة الاساسيه للقدرة في العلاقه التاليه


$$P=VI$$

حيث:

P: القدرة بالوات

V: بالفولت الجهد:

I: التيار بالامبير:



احدى صور القدرة المختلفه يمكن الحصول عليها بتعويض قانون اوم للجهد

$$V=IR$$

$$P = VI = IRI = I^2 \cdot R$$

-:وهناك صورة اخرى للقدرة

$$P = V.I = V \cdot \frac{V}{R} = \frac{V^2}{R}$$


V

-:الخلاصه

- النوات وحدة القدرة ويساوي وحدة الجول لكل ثانية ، أي أن: $\text{Watt} = \frac{\text{Joule}}{\text{second}}$
- أقصى قدرة يمكن أن تحملها المقاومة تمثل أقصى قدرة.
- المقاومة التي لها حجم أكبر يمكن أن تستهلك قدرة أكبر وتظهر في صورة حرارة عن المقاومة التي لها حجم صغير.
- يجب أن تكون القدرة التي تحملها المقاومة أكبر من القيمة المتوقعة في الدائرة وحتى لا تحترق.
- إن القيمة العظمى للقدرة لا تتوقف على قيمة المقاومة.
- عند احتراق المقاومة في الدائرة فإنها تمثل دائرة مفتوحة open circuit .
- إن البطارية تمثل نوع من أنواع مصادر القدرة وتعمل على تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية.
- تقاس سعة البطارية بالأمبير x ساعة Ampere. Hour .
- إن الوحدة أمبير x ساعة تمثل 1 أمبير لمدة 1 ساعة.



Find Pt, P1, P2, P3



Sol;

$$P_t = V_t * I_t$$

$$R_t = 4 + 3 + 1 = 8 \Omega$$

$$I_t = \frac{12}{8} = 1.5 \text{ A}$$

$$P_t = 12 * 1.5 = 18 \text{ W}$$

$$I_t = I_1 = I_2 = I_3 \dots$$

$$V_1 = 4 * 1.5 = 6 \text{ V}$$

$$V_2 = 3 * 1.5 = 4.5 \text{ V}$$

$$V_3 = 1 * 1.5 = 1.5$$

$$V_t = V_1 + V_2 + V_3 = 6 + 4.5 + 1.5 = 12 \text{ V}$$

$$P_1 = V_1 * I_1 = 6 * 1.5 = 9 \text{ W}$$

$$P_2 = V_2 * I_2 = 4.5 * 1.5 = 6.75$$

$$P_3 = V_3 * I_3 = 1.5 * 1.5 = 2.25$$



Department of Medical Instrumentation Techniques
Engineering. Measurements & medical Transducers
First Class

