


المحاضرة الثانية



الخطوط في الرسم الهندسي











الرسم الهندسي: هو لغة تستعمل للتفاهم من قبل المهندسين والفنيين وغيرهم من الذين يقومون بتصميم وتصنيع المباني , المكانن , الطائرات وغيرها .
وكما ان لاية لغة قواعد فأن للرسم الهندسي قواعد وتعليمات . وأول هذه القواعد هو انواع الخطوط واستعمالاتها. وتعتبر الخطوط الف , ب , ا , الرسم الهندسي .
تكون خطوط الرسم اما سميكة او رقيقة . تستعمل الخطوط السميكة على العموم لرسم الاجزاء الحقيقيه الظاهره اما الخطوط الاخرى التي تضاف الى الرسم لزيادة توضيحه , كخطوط الأبعاد وخطوط القطع وهي ترسم بسمك رقيق .























مثال لرسم هندسي فيه انواع الخطوط مرسومة بشكل منتظم ومنسق

انواع الخطوط المستخدمة في الرسم الهندسي

امثله تطبيقيه	الاستعمالات	نوع الخط
	للسمات المرئية	A- خط مستمر سميك —————
	للسمات المرئية	B- خط متقطع رقيق - - - - -
	C1- تمثيل التقاطعات الوهمية C2- خطوط الابعاد C3- خطوط الامتداد C4- خطوط القطع C5- خطوط المواقع المدارة في الموقع	C- خط مستمر رقيق —————

	<p>D1 - كسر طويل D2 - كسر قصير</p>	<p>C - خط كسر رفيع</p> 
	<p>E1 - خط المحور E2 - خط التناظر E3 - دائره الخطوط في التروس</p>	<p>D - خط متسلسل رفيع</p> 
	<p>F - تحديد مستوى القطع</p>	<p>E - خط متسلسل رفيع (سميك عند النهايات وتخير الاتجاه)</p> 
	<p>G - تاسيرات الخطوط او السطوح ذات المتطلبات الخاصة</p>	<p>G - خط متسلسل سميك</p> 
	<p>H1 - تمثيل الاجزاء المجاورة H2 - المواقع القسوى للأجزاء المتحركة H3 - خطوط الاجزاء الاساسية قبل التشكيل H4 - الاجزاء التي تقع امام مستوى القطع</p>	<p>H - خط متسلسل مردوج الشرطات رفيع</p> 

خطأ	صح	ملاحظات حول رسم الخطوط المخفية
		<p>تمثل الاجزاء المخفية باستعمال خطوط متقطعة تسمى "الخطوط المخفية".</p>
	 <p style="text-align: center;">1 2 0</p>	<p>ترسم الخطوط المخفية باعتناء وبشكل منتظم . يكون سمك الخطوط رفيع ويتراوح طول الشرطات من 2mm الى 8mm وذلك حسب الطول الكلي للخط الخفي .</p>
		<p>تبدأ وتنتهي الخطوط المخفية بالشرطات وليس بالفراغات الا اذا وقعت على امتداد خطوط ظاهرة .</p>
		<p>لا تترك فراغات عند تقاطع الخطوط المخفية بعضها مع بعض أو مع الخطوط الظاهرة .</p>
		<p>ترسم الشرطات في الخطوط المخفية المتوازية والقريبة بعضها من بعض بشكل متعاقب .</p>

خطا	صح	ملاحظات: دور رسم خطوط المحاور
		تستعمل خطوط المحاور لتأشير محاور الاجسام الاسطوانية والدائرية والخطوط التناظر .
		ترسم الشرطيات بسمك رفيع وبشكل منتظم . يتراوح طول الشرطيات الطويلة من 5mm الى 20mm وذلك حسب الطول الكلي لخط المحور . طول الشرطيات القصيرة يساوي 2mm .
		لا تمتد خطوط المحور الى المساقط المجاورة .
		يفضل ان تقاطع خطوط المحور بالشرطيات الطويلة . يبدأ وينتهي خط المحور بالشرطيات الطويلة ويعتمد الى مسافة قصيرة عبر خط الجسم . ترسم خطوط مدوير النواثر الصغيرة بشكل خط قصير مستمر .
		عند وجود امتداد لخط المحور ، كما في حالة وضع الابعاد ، يرسم الامتداد بشكل خط مستمر غير متقطع .

تمرين

