

## 1- مكونات نظام الجودة Quality Of system Limited

### (أ) نقاط الفحص:

ترتبط نقاط الفحص بين نظام الجودة كعنصر أساس من مكوناته وبين قدرة الشركة على تحقيق جودة عالية إذ ينبغي تحديد نقاط الفحص بما يضمن أهداف الجودة تماشياً مع وضع الخطط وتحديد أهداف الشركة وإمكانية تحقيقها.

ويمكن لنظام الجودة تحقيق أهدافه بكفاءة عالية من خلال التفاعل بين الأفراد والمعدات والمعلومات المتوفرة، ويطلب ذلك تحديد **أساليب الفحص** والمعدات والأجهزة التي تتطلبها إجراءات الفحص فضلاً عن تسلسل موقع نقاط الفحص وفقاً لنظام الإنتاج.

لذا يشكل تحديد موقع النقاط الضرورية للفحص عاملًا أساسياً لرفع فاعلية نظام الجودة ويمكن ترتيبها طبقاً للمواقع التالية:

**1- نقطة فحص المواد المستلمة:** حيث يتم فحص المواد المستلمة ومطابقتها مع الموصفات المتفق عليها مع المورد وإعادة أي مواد معيبة أو غير مطابقة.

**2- نقاط فحص السلع نصف المصنعة أو الفحص أثناء عمليات التصنيع:** حيث يتم فحص المواد أثناء مسار عمليات الإنتاج **عند الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى**.

**3- نقاط فحص السلع تامة الصنع:** وهي نقاط تجري فيها عمليات مطابقة المنتجات النهائية مع الموصفات المحددة قبل **شحن المنتج لأغراض القبول أو إعادة التصليح أو الرفض واعتبار المنتج تالفاً كلياً**.

نستنتج من ذلك إن تحديد موقع نقاط الفحص ينبغي أن يكون وفقاً لتدفق مسار خط الإنتاج مما يعني تسلسلها ابتداء من **المدخلات** إذ يتوجب فحصها للتأكد من مطابقتها للمعايير المحددة فضلاً عن **العمليات وأخيراً المخرجات**، كما ينبغي الإشارة إلى إن إجراء عمليات الفحص يتطلب تحديد **معدات الفحص وأساليب القياس**، من أجل مطابقة الفعلي إلى المعايير المحددة مما يمكن اختيار

المعدات والأجهزة الملائمة للفحص. وهذا يؤدي بالضرورة إلى دقة الفحص وما يترب عليه من ضمان للجودة. وبناء على ما تقدم فإن تحديد نقاط الفحص باتجاه تكامل العلاقة فيما بينها بهدف إجراء المطابقة وتحديد المطابق للمواصفات والأخذ بالإجراءات المناسبة لمنع الانحرافات ينعكس على صياغة التصور الواضح لتحسين الجودة.

### (ب) تصميم المنتوج وعملية الإنتاج:

بادئ ذي بدء تصميم نظام الجودة يتأسس من الخطوة الأولى لتصميم المنتوج في عملية الإنتاج، وهذا يستلزم معرفة العوامل والمتغيرات المؤثرة ووضعها بالشكل الذي تلبي حاجة النظام، فضلاً عن العمليات الساندة لتصميم والتي تتضمن (التدريب والمشاركة والكافآت والقيادة) فهذه جمياً عوامل تؤثر في نظام ادارة الجودة الشاملة وتحسين نظام الجودة وعليه فان عملية التصميم تعد غير ناجحة ما لم تعكس المتطلبات الاساسية التي من الضروري جداً توافرها في التصميم والتي تعد عنصر مهم في نظام الجودة.

ان تخطيط وتصميم النظام هو المرحلة الاولى ويتزامن معها في نفس الوقت الإنجاز والعمل ومواصفات الانتاج، وتتضمن هذه المرحلة اختيار المواد والاجزاء وتجميدها المنتظم، ويؤكد هذا الاتجاه ايضاً (Pilworth) فيقول ان تصميم المنتوج الذي تقدمه المنظمة مثل الهدف الذي يسعى اليه العاملون في عملهم، ويطلب ذلك تطوير التصميم وعدم اغفال دور الزبون الخارجي والعمليات والعمل المطلوب لتقديم هذا المنتوج.

يتحدد مستوى فاعلية التصميم من خلال اجتذاب المتوجه للزبون وهذا يتطلب أيضاً في نفس الوقت أن يكون التصميم بكلفة مناسبة وسعرًا تنافسياً، فضلاً عن ضرورة التكامل بين تصميم المتوجه وعملية الانتاج باعتبارهما عمليتان متراdicftan وهذا يؤدي إلى حصول على ارتفاع في مستوى الجودة والاختصار في وقت الانتاج.

#### (ج) الفحص والرقابة:


تقاس فاعلية نظام الجودة في أي منظمة صناعية كانت أم خدمية من خلال معرفة الأساليب التي تستخدمها المنظمات في الفحص والرقابة، إذ أن عملية الفحص تؤدي إلى التأكد من خلال الملاحظة والقياس للمدخلات (Input) والعمل في التشغيل، وكذلك المخرجات من أنها مطابقة للمواصفات أو المعايير القياسية (Standards) أم لا، هو إذاً توفير البيانات الضرورية لضمان الجودة وفق ما حدد لها مسبقاً، إذ إن فحص المدخلات يقوم على أساس منطقي هو أن المخرجات لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال أفضل مدخلاتها.

وهذا يتطلب من الإدارة أن تتخذ قراراً بفحص الشحنات الواردة من المواد والأجزاء الداخلية وفق معايير يتم تحديدها مسبقاً بناءً على التكنولوجيا التي تعتمدتها هذه المنظمة من مكائن وألات ومستوى كفاءة العاملين وغيرها من العوامل التي تؤثر على الجودة تحدد هذه المعايير بوضوح ما هو مقبول وغير مقبول ومستويات ذلك.

أما فحص العمل في التشغيل (الرقابة) (Work – In Process Inspection) فهو التأكد من مخرجات (Output) كل عملية أو كل مجموعة عمليات مترابطة

بأنها مطابقة للمعايير القياسية، وبالتالي استبعاد الوحدات غير المطابقة لضمان عدم استمرار الوحدات المتضرر التي تؤدي في حالة الاستمرار إلى ارتفاع مستوى التلف في المخرجات، وبسبب تعدد العمليات التصنيعية يصبح من الضروري تحديد عدد محطات الفحص وأماكن وجودها.

وما ينبغي الإشارة والتأكيد عليه أن الإطار الرئيس للرقابة هو التغذية العكسية (Feed Back) وهي ناتج المعلومات التي تعود إلى عنصر الرقابة ومن ثم تعود إلى العملية التشغيلية كمدخل معين، فهي توفر الوسيلة للقرار حول متى تكون الإجراءات التصحيحية ضرورية. وهذا يتطلب إسنادها بأساليب أخرى للتنبؤ بالانحرافات المتوقعة عن الأداء المطلوب تحقيقه، وهذا أوجد أن تبني التغذية الأمامية مما يمكن من التعرف على المشاكل المحتملة ذلك كون أن نظام التغذية الأمامية (Feed Forward) ديناميكي وهذا يؤدي إلى أن رقابة المدخلات الجديدة باستمرار مع وجود رقابة مستمرة أثناء عملية التشغيل للخط الإنتاجي والشكل (1-2) يوضح تكامل أساليب ضبط الجودة.



(1-2) الشكل

تكامل أساليب ضبط الجودة

## د) خطة الجودة:

تعد خطة الجودة واحدة من المراحل التي تمر بها عملية التحسين المستمر

للجودة، اذ لابد من العمل على صياغة وتحديد مستوى الجودة المرغوب

الوصول اليه في المنظمة وتحويل هذه الصياغة والطموح الى واقع عملي ملموس

من خلال تحليل نظام الجودة وتحديد عناصره ومكوناته، وتعد خطة الجودة

المحصلة الرئيسية لتكامل العناصر الاساسية لنظام الجودة كونها يتم فيها تحديد

المكائن والمعدات والمواد الأولية، و اختيار طرق وأساليب الرقابة وأجهزة الفحص، وتوفير نظام للمعلومات بين الأقسام وتوفير الخبرات والمهارات المطلوبة لتحقيق الجودة، وهذا يؤدي إلى تحقيق أهداف المنظمة وبالتالي اشباع حاجات المستهلكين.

وقد تم التعبير عن خطة الجودة بأنها جزء من استراتيجية المنظمة للوصول إلى الأهداف التي تجعلها تستجيب لبيئتها الخارجية وأشار إليها أيضاً بأنها (وثيقة يثبت فيها وسائل الجودة وسلسلة الفعاليات المتعلقة بمنتج معين أو خدمة معينة).

والخلاصة أن خطة الجودة تعد صيغة متكاملة للوصول إلى تحسين الجودة ورفع فاعلية نظام الجودة وتكامل عناصره بما يتضمن من مدخلات وعمليات وخرجات وبما يمكنها من الاعتماد عليها و اختيار الأنساب منها والملائم لطبيعة عملها.

### هـ) التقارير والجوانب الإدارية الأخرى:

تعد التقارير والجوانب الإدارية جزءاً منها وأساساً في تحقيق فاعلية نظام الجودة وذلك كون أن البيئة التي تعمل بها أي منظمة سواء كانت صناعية أم خدمية تتسم بالдинاميكية وبالتالي من الممكن أن يتغير أداء المنظمة بسبب هذا التغيير لذا ينبغي وجود نظام توثيق كفؤ وفاعل لأنشطتها ذلك كون التوثيق

اداء مهمة تهدف إلى:

(أ)- إمكانية اجراء المراجعة والتحديث على المعلومات بسهولة.

(ب)- تدريب العاملين الجدد لأداء مهام عملهم.

(ج) - الوقاية من حدوث الخطأ في العمل وامكانية اتخاذ الاجراءات

التصحيحية اللازمة عند حدوثه بسرعة.

(د) - مساعدة الادارة في ضبط نظام الجودة والمحافظة عليه.

وبناءً على ذلك فهذا يعني يجب ان تكون الجودة هدف متحرك يتضاعف

باستمرار نحو مستوى أعلى، ويتم التوثيق بشكل فعال من خلال دمج

الاجراءات الادارية والفنية يمكن من تنسيق جهود الافراد والمعدات


والمعلومات في المنظمة وهذا يتطلب وجود مهام اساسية لتوثيق نظام الجودة.

(أ) - كتابة دليل الجودة.

(ب) - كتابة اجراءات الجودة ذات العلاقة.

(ج) - كتابة تعليمات العمل الخاصة بنظام الجودة.

وتمثل كل مهمة من المهام اعلاه مستوى معين من مستويات التوثيق لنظام الجودة وكما موضحة في الشكل (1-3).



شكل (3-1)

مستويات توثيق نظام الجودة