





Total Station Topcon GTS- 230







بمجرد الضغط على مفتاح Power فمرحبا بك في عالمك الجديد للأعمال المساحية




شاشة بداية تشغيل الجهاز

1-ضبط اتزان الجهاز :


يتم ضبط اتزان الجهاز باستخدام العجلات الموجودة أسفل الجهاز



2- اضاءة شاشة الجهاز و شعيرات العدسة :




بعد ظهور هذه الشاشة فيكون كل التعامل من خلال المفاتيح الموجودة أسفل الشاشة ولكل واحد منها وظيفته




key	Display mark	
F1		بالضغط على F1 تضيء شاشة الجهاز اوتوماتيكيا
F2		بالضغط على F2 تظهر مؤشرات ضبط افقية و رأسية الجهاز
F4		بالضغط على F4 يتم تحديد قوة الإشارة المرتدة من العاكس
▲ or ▼		بالضغط على الأسماء الرأسية نتحكم في قوة الإضاءة للشاشة
◀ or ▶		بالضغط على الأسماء الأفقيه نتحكم في اضاءة الشعيرات الموجودة داخل عدسة الجهاز

بعد اضاءة الشاشة نضغط مفتاح Esc للخروج من النافذة الموجودة وستظهر الشاشة التالية وهي شاشة بداية تشغيل الجهاز :

ماذا نستنتج من هذه الشاشة ؟



3-لوحة المفاتيح الخاصة بالجهاز :



مفتاح تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز



مفتاح قائمة الجهاز لأعمال الرفع والتوصيع ونقل البيانات من وإلى الجهاز وأعمال أخرى إضافية



مفتاح لجعل الجهاز يعمل في وضع قياس الزوايا (كتبيودوليت)



مفتاح لجعل الجهاز يعمل في وضع قياس المسافات



مفتاح لجعل الجهاز يعمل في وضع إيجاد احداثيات أي نقطة



مفتاح الخروج من القوائم والعودة إلى الصفحة السابقة للتي تم الخروج منها




مفتاح تأكيد الانتهاء من إدخال القيم المطلوبة بالضغط عليه




مفاتيح أسفل الشاشة تؤدي الغرض الظاهر أعلى كل منها بالشاشة

مفاتيح إدخال القيم أو البيانات إلى الجهاز كأرقام او حروف



4-الزوايا الرأسية :

يرجى الانتباه ان كل ما سيتم ذكره يكون والجهاز في وضع قياس الزوايا (للعمل بالجهاز في هذا الوضع نضغط على هذا المفتاح



الشكل السابق هو الافتراض الطبيعي للزاوية الرأسية لعدسة الجهاز ولكن ليس هو الوضع الافتراضي في الجهاز فبعد تشكيل الجهاز نجد ان هذه الزاوية الرأسية لعدسة الجهاز لا تساوي صفر (إذا كان **الجهاز يأخذ نفس الوضع كما في الصورة**) ولكن قيمة تقترب من 90°

V : 98°10'20"
HR: 170°30'20"
0SET HOLD HSET P1↓
H-BZ R/L CMPS P3↓

الزاوية الرأسية لعدسة الجهاز لا تساوي صفر ولكن قيمة تقترب من 90°