

## Lecture 7

### الترتيب الداخلي للمصنع

### Plant Layout

#### المقدمة

ان الترتيب الداخلي للمصنع والذى يتلخص في توزيع المكائن و المعدات على الأقسام المتعددة له اثر كبير على أداء المصنع لما له من اثر في تخفيض كلف مناولة المواد الأولية و انسيابيتها بالإضافة إلى تسهيل حركة الأفراد و المواد و زيادة فعالية العمليات بهدف خفض التكاليف .

يعرف التنظيم الداخلي للمصنع على أنه : التنظيم المادي للاقسام و محطات الانتاج والالات والمعدات و الأفراد والمخازن والخدمات و كل ما يتعلق بالعملية الانتاجية.

مثلا ساهم اختيار موقع المصنع في خفض التكاليف عندما كان الموقع قرب مصدر مواد الاولية فان الترتيب الداخلي للمصنع ومن خلال تأثيره على انسيابية حركة المواد الخام و الأفراد وغيرها من المدخلات داخل المصنع له نفس الاهمية ان لم تكن اكبر في تقليل الكلف.

#### يتميز الترتيب الداخلي للمصنع بما يلي:

- استثمارات ونفقات كبيرة لا يمكن التفريط بها.
- تأثيره على كفاءة العمليات وفاعليتها.
- في حالة وجود اي خطأ في الترتيب الداخلي لا ترغب الشركات الى تلافيه فوراً فان ذلك يكبـد الشركة خسائر اضافية مما يضطرها الى التعايش مع اهون الشررين والقبول بتدني الكفاءة والى حين.

#### يحقق الترتيب الداخلي الصحيح للمصنع المنافع التالية:

- تخفيض تكلفة المناولة.
- سهولة الارشاد على الاعمال.
- تجنب الاختناقات في انسيابية المواد.
- الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة.
- توفير السلامة والأمن للعاملين.
- تقليل دورة العمل ورفع الانتاجية.

- المرونة المستقبلية في حالة وجود ضرورة للتطوير والتغيير.
- تسهيل عمليات الصيانة.

## العوامل المؤثرة في الترتيب الداخلي للمصنع

- طبيعة العمل الانتاجية
- العملية الاستخراجية
- العملية التحليلية
- العملية التركيبية
- العملية المزجية
- عمليات التشكيل والتكييف
- عمليات النقل.
- احتياجات الافراد
- متطلبات الجودة
- خطة المناولة
- الخطة الانتاجية
- أنواع نظم التصنيع

## أنواع نظم التصنيع

يتأثر الترتيب الداخلي للمصنع بنوع النظم الصناعية التي تقسم الى:

- نظام الانتاج على اساس المشروع (**Project system**): يتميز بنوع واحد ويصمم حسب مواصفات الزبون. يبقى المنتج ثابتاً والعمال والمواد يتحركون حوله بسبب كبر حجمه، مثل صناعة السفن والطائرات والجسور.
- نظام الانتاج على اساس ورش العمل (**Job shop system**): ويتميز بتشكيله واسعة من المنتجات التي تنتج بدفعات صغيرة كما في نظام الورش الصناعية.
- نظام الانتاج على اساس الدفعه (**Batch system**): ويتميز بدفعات ثابتة نوعاً ما لكميات قليلة من المنتجات كما في صناعة المعدات الثقيلة.
- نظام الانتاج الواسع / خطوط التجميع (**Assembly\ mass production system**): ويقوم على أساس حجم إنتاج كبير لمنتجات قليلة التنوع كما في خطوط تجميع السيارات والحواسيب والتلفزيونات.
- نظام الانتاج المستمر (**Continuous flow system**): صناعة استخراج النفط ومصانع معالجة المياه المعدنية ومصانع الأصباغ تعتبر مثال على الانتاج بحجم كبيرة جداً لمنتجات نمطية عالية التخصص. وهناك عدد من انواع الترتيب الداخلي والتي تناسب تصنيفات الانتاج اعلاه.

## **أنواع الترتيب الداخلي للمصنع (Types of plant layout)**

هناك ثلات طرق رئيسية لترتيب المصنع تتفرع منها اربع طرق مركبة:

### **الطرق الرئيسية**

- الترتيب على اساس العملية الانتاجية (Process layout)

- الترتيب على اساس المنتج (Product layout)

- الترتيب الثابت (Fixed layout)

اما الطرق المركبة الفرعية (Hybrid layout) المتفرعة من الطرق الرئيسية

- الترتيب الخلوي (Cellular layout)

- انظمة الترتيب المرنة (Flexible layout)

- ترتيب مزيج خطوط التجميع (Mixed model assembly line)

- ترتيبات الخدمات (Service layout)

### **ترتيب المصنع على أساس العملية الإنتاجية (Process layout)**

يسمى هذا الترتيب ايضاً بالترتيب الوظيفي (Functional layout) وجاءت التسمية كنتيجة لتجمیع الألات والعمال الذين يقومون بنفس الوظيفة في مكان واحد. ويناسب هذا النوع من الترتيب حجم الانتاج القليلة من السلع متباينة الخواص كالذی یجري فی ورش العمل ومرتكز الاعمال وخلايا العمل والى حد ما في خطوط التجميع ومن اوضح الامثلة على هذا الترتيب في نشاطات تقديم الخدمات مثل المستشفيات والجامعات والمكتبات وصيانة وتصليح السيارات.

في المصنع العاملة بموجب هذا الترتيب يتم استعمال مکائن عامة متعددة (للقيام بعمليات وظيفية محددة (مثلاً اقسام خراطة, تفريز, تثقيب, تتعیم, برادة) يوفر هذا الترتيب مرنة عالية في العملية الانتاجية اذ لا يؤثر توقف اي ماکنة او عطلها على العملية الانتاجية لوجود بدائل اخرى من المکائن متعددة الاغراض, ومن المعلوم ان هذا النوع من المکائن يكون ارخص من ناحية سعر الماکنة وكلف تشغيلها وصيانتها. يضمن هذا النظم استقطاب مهارات عالية وفق اسلوب التحفيز. واكثر ما يلام هذا الترتيب المصنع التي تنتج كميات صغيرة من المنتجات المتنوعة وحسب الطلب .

ولكن هذا النوع من ترتيب المعدات ينطوي على مساوئ اهمها:

- عدم استغلال المکائن بشكل تام.

- ارتفاع كلف المناولة للمواد وتدخل مساراتها بشكل قد يكون مربك لكثرة المواد تحت الشغيل.

- ارتفاع تكاليف الاشراف والرقابة لنشاطات الشراء والخزن.

- زيادة الحاجة الى الایدي العاملة الماهرة .

- صعوبة الاشراف على العمل .

- زيادة الخزين من المواد تحت التشغيل وصعوبة السيطرة .

يدعم هذا النوع من الترتيب الداخلي توجهات الشركات العالمية الساعية دائماً للاستحواذ على حصة كبيرة لمنتجاتها في الأسواق المتميزة بالمنافسة الحادة حيث يضمن هذا الترتيب خفض الأسعار نتيجة للإنتاجية العالية .

يؤثر حجم الانتاج تأثيراً مباشراً على اختيار نوع الترتيب الداخلي للمصنع (على اساس المنتج او (على اساس الوظيفة) حيث ان الشركة حددت مسبقاً حجم الانتاج المطلوب وبشكل شبه مؤكّد قبل البدء بالاستثمار بأحد الترتيبين . وان صاحب القرار يمكن من تحليل نقطة التعادل لاختيار نوع الترتيب الداخلي الملائم لحجم إنتاج متعددة .

### ترتيب المصنع على اساس المنتج (Product layout)

تميل المصانع الى اتباع هذا الترتيب في الانتاج المستمر وخطوط التجميع عندما لا يكون هناك اختلاف كبير في مواصفات المنتج وذلك باستعمال المنتجات المعيارية التي تنتج بعمليات تسمى بالمتكررة. يناسب هذا النمط بانتاج السيارات المعروفة بانتاجيتها العالية وانخفاض تكاليف انتاجها (نسبة)، وفاعلية نظام المناولة وكفائه (ارتفاع الامتداد). لاحتاج في خط التجميع ذو الانتاج العالي (Mass production) الى ايدي عاملة عالية المهارة ويساعد هذا الترتيب في تسهيل عمليات التخطيط والمراقبة والشراء والمحاسبة ويتميز هذا الترتيب بانخفاض مواد تحت التشغيل ونصف المصنعة.

من مساوى هذا الترتيب حاجته لاستثمارات عالية كون معداته خاصة ويؤدي الى ملل العاملين من اجراء الاعمال الروتينية المتكررة وانعدام فرص تطورهم. لا يستجيب هذا النظام الى اذواق المستهلكين في تغيير بعض مواصفات السلعة. لا بل ان اهم المساوى هو عدم وجود اي هامش مرونه لتطوير المنتج او تغييره وان كان ولا بد فان ذلك سيطلب استثمارات عالية مرة اخرى قد لا تكون مبررة .

ان توقف اي معدة في خط التجميع المتسلسل يؤدي الى توقف الخط الانتاجي بكامله حتى ولو تم الاحتفاظ بخزين عالي وغالي من الادوات الاحتياطية . ومن طبيعة هذا الترتيب عدم امكانية ربط العمال النشطين بنظام حواجز ولا يعبر العمال غير المهرة اهتمام كافي في عملية الصيانة للمعدات والالتزام بنمطية المنتجات ومواصفاتها.

### الترتيب الثابت (Fixed layout)

خلافاً للنظامين السابقين التي كان المنتج يتحرك فيهما ففي هذا النظام عندما يتذرع تحريك المنتج لكبر حجمه مثلاً يتم تحريك العمال والمعدات إلى موقع المنتج لإجراء النشاطات التصنيعية كما في حالة بناء الطائرات والسفن والسدود ومشاريع البناء.

يتطلب هذا الترتيب اجراءات ادارية وتنظيمية وتخطيطية ورقابية وفنية وبشكل مستمر أعلى من بقية انواع ترتيبات الاخرى للمصانع وكما يتاثر العمل بالظروف الجوية وتشكل صعوبة الحركة في الموقع (الكثرة المواد والمعدات المستعملة) عاملًا من عوامل تأخر الانجاز . امكן التغلب على بعض السلبيات بتجميع بعض المكونات في اماكن اخرى لتجلب لاحقاً الى موقع المشروع الرئيسي. تتأثر مثل هذه المنتجات ببعض الانشطة الحرجة وقد لا يمكن تلافي التأخير في الانجاز احياناً.

لقد قامت شركة بوينك بتغيير ترتيب المصنع الثابت باستعمال خطوط تجميع عندما رغبت في زيادة الانتاج وكانت النتيجة ان تقاص وقت انتاج احد موديلات طائراتها الى احد عشر يوما بدلا من ثلاثة اسابيع.

### **انماط الترتيب الهجينية للمصنع (Hybrid layout)**

تتفرع من انماط ترتيب المصنع الرئيسية الثلاثة السابقة (على اساس المنتج، على اساس الوظيفة، الثابتة) اربع طرق رئيسية للترتيب (الخلوي، المرن، انماط خطوط التجميع، انماط الخدمات).

### **التريب الخلوي (Cellular layout)**

تم الاستفادة من الاجزاء المتشابهة وتطابقها فتبوب وتجمع على شكل مجاميع تسمى العائلة. تعتبر الخلية في هذا النظام مركز عمل (Work center) يحتوي على مجموعة محطات (Work station) تضم كل واحدة منها مكاناً مختلفاً تؤدي لاجزاء المنتج عمليات تصنيع متشابهة. يجمع هذا الترتيب بمرونة العملية وكفاءة الترتيب على اساس المنتج وذلك بتقسيم المنتجات الى عوائل .

### **الانظمة المرنة (Flexible manufacturing system FMS)**

يتميز هذا الترتيب بالاتسعة العالمية جداً ويطلب استثمارات عالية وتدار بال تمام بالحاسبة حيث لانحتاج الى تواجد بالأفراد ويستعاض عنه بالإنسان الآلي والتوجهات الحالية بهذه الاتجاه ازدادت انتشاراً.

### **خطوط التخطيط الداخلي للمصنع**

تتلخص الخطوات الواجبة الاتباع عند وضع التخطيط الداخلي للمصنع المتمثلة بـ:

- جمع المعلومات الاساسية (المنتج، الانتاجية، ظروف العمل، نسبة التلف، تتبع العمليات الانتاجية، حركة الأفراد ولا مواد، درجة المرونة)
- طبيعة وانواع المواد المتداولة بين العمليات الصناعية.

- تحديد وسائل المناولة.
- تحطيط اماكن العمل لكل عملية بتحديد اماكن المعدات في كل قسم.
- دراسة الحركة والوقت لكل نشاط.
- التنسيق بين الانشطة المختلفة على مستوى العملية الواحدة وعلى مستوى بقية العمليات.
- وضع الترتيب الداخلي للمصنع بشكل اولي.
- تدرس نواحي الضعف ويعمل على تلافيها عند وضع المخطط النهائي.

