

Subject: Engineering Drawing




Assistant. Lecturer: Hind Naji Kareem


2.2 - تنصيف خط مستقيم

يمكن استخدام الفرجار أو المثلث لتنصيف خط مستقيم و فيما يلي نورد طريقة الفرجار:


① ثبت الفرجار عند النقطة B و ارسم قوسا بفتحة تكون أكبر بقليل من نصف المستقيم (AB).
 شكل (٤)



ثبت الفرجار عند النقطة A ثم ارسم قوسا آخر بنفس الفتحة (لاحظ أن القوسين يتقاطعان عند النقطتين C و D). شكل (٥)



② ضع المسطرة فوق النقطتين C وD ثم حدد منتصف المستقيم بخط صغير لتتحصل على النقطة M.
 شكل (1)






Subject: Engineering Drawing



Assistant. Lecturer: Hind Naji Kareem

8,7 - رسم خط مستقیم موازی لآخر

لرسم مستقيم موازي للمستقيم يمكن استعمال الفرجار و ذلك برسم قوس بفتحة ما عند النقطة ثم ارسم قوسا ثانيا و بنفس الفتحة من نفس جانب القوس الأول ثم بعد ذلك ارسم مستقيما يمس القوسين لتتحصل على المطلوب (انظر الشكل ١٥)




شكل (١٥) : رسم خط موازي لآخر باستخدام الفرجار

٦,٧ -رسم خماسي الأضلاع المنتظم

يمكن استخدام الفرجار و المسطرة لرسم خماسي أضلاع منتظم داخل دائرة، و فيما يلي خطوات الحل

الذي يمثل نصف قطر الدائرة. شكل (MC)
 عين N مركز الخط (MC)
 الذي يمثل نصف قطر الدائرة. شكل (۱۸)






Subject: Engineering Drawing




Assistant. Lecturer: Hind Naji Kareem


(AM) هذا القوس سيتقاطع مع الخط (AM)
 ارسم قوسا يكون مركزه النقطة N و يمر بالنقطة B ، هذا القوس سيتقاطع مع الخط (AM)
 عند النقطة D . شكل (١٩)



ارسم قوسا يكون مركزه النقطة B و يمر بالنقطة D، هذا القوس سيتقاطع مع الدائرة عند النقطة 1. شكل (٢٠)



ارسم قوسا يكون مركزه النقطة 1 بنفس الفتحة السابقة ، هذا القوس سيتقاطع مع الدائرة عند
 النقطة ۲ ثم افعل نفس الشيء بالنسبة للنقطة ۲ و ۳ ...إلح. شكل (۲۱)






Subject: Engineering Drawing





﴿ النقاط B و 1 ، 1 و 2 ، 2 و 3 ، 3 و 4 ، 4 و B بخطوط لنتحصل على خماسي الأضلاع المطلوب. شكل (٢٢)



شكل (٧٧): رسم خماسي الأضلاع



Subject: Engineering Drawing

William Day Control of the Control o


Assistant. Lecturer: Hind Naji Kareem

ъ-


٧,٧ -رسم سداسي الأضلاع المنتظم

من خصائص سداسي الأضلاع أن طول ضلعه يساوي نصف قطر الدائرة التي تحتويه.


ارسم قطر الدائرة AB. شكل (٢٣)




ارسم قوسا بنفس قطر الدائرة AB يكون مركزه النقطة A و يتقاطع مع الدائرة عند
 النقطتين C و D. شكل (٢٤)



آ ارسم قوسا آخر بنفس الفتحة يكون مركزه النقطة B و يتقاطع مع الدائرة عند النقطتين E و F.
 شكل (۲۵)



٢٦) يكفي الآن ربط النقاط بخطوط مستقيمة لنتحصل سداسي الأضلاع المطلوب . شكل (٢٦)



شكل (٢٦) : رسم سداسي الأضلاع



Subject: Engineering Drawing




Assistant. Lecturer: Hind Naji Kareem


٩,٧ - رسم الأقواس

۱,۹,۲ -رسم قوس يمس مستقيمين متعامدين

① نرسم قوسا بفتحة R يكون مركزه نقطة التقاطع O . هذا القوس سيتقاطع مع المستقيم الأول L₁
عند النقطة A و المستقيم الثاني عند النقطة B . شكل (٣١)



أرسم قوسين بفتحة R يكون مركز الأول النقطة A و الثاني النقطة B. هذان القوسان سيتقاطعان عند النقطة C. شكل (٣٢)



③ نرسم الآن القوس المطلوب بفتحة R يكون مركز الأول النقطة C و يمر بالنقطتين A و B.
 شكل (٣)



شكل (۲۲): رسم قوس ملامس لمستقيمين متعامدين




Subject: Engineering Drawing



Assistant. Lecturer: Hind Naji Kareem

١,٩,٧ -رسم قوس يمس مستقيمين متقاطعين

نرسم في الأول مستقيمين موازيين للخطين المتقاطعين يبعدان عنهما مسافة نصف القطرR لنجد مركز القوس ثم بعد ذلك نرسم القوس المطلوب. شكل (٣٤)



شكل (٣٤) : رسم قوس ملامس لمستقيمين متقاطعين